

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
1	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	ATTOUNGREKRO	HPV 60-2000	REPARATION	23/08/2019
2	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	GROGRO	HPV 60	REPARATION	23/08/2019
3	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	OTTOPHIE	HPV 60-2000	REPARATION	23/08/2019
4	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	YUAKRE	ABI MN2	REPARATION	23/08/2019
5	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	DO SAKASSOU	ABI MN2	REPARATION	30/09/2019
6	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	AYA PROKRO	ABI MN1	REPARATION	30/09/2019
7	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	GOLIKRO	ABI MN2	REPARATION	01/10/2019
8	BELIER	DJEKANOU	DJEKANOU	AFFROUMOUKANKRO	HPV 30	REPARATION	14/10/2019
9	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	BERIABOUKRO	HPV 60	REPARATION	14/10/2019
10	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	KASSEKRO	HPV 100	REPARATION	14/10/2019
11	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	AGBAKRO	HPV 60	REPARATION	15/10/2019
12	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	NANANYAOKRO	HPV 60	REPARATION	15/10/2019
13	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	NENEKRO	HPV 60	REPARATION	15/10/2019
14	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	LANDONOU	HPV 60	REPARATION	15/10/2019
15	BELIER	DIDIEVI	BOLI	LABO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/10/2019
16	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	KOUASSI KONGOKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/10/2019

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
17	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	KOUAME KONANKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/10/2019
18	BELIER	DJEKANOU	DJEKANOU	GBAKOKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	19/10/2019
19	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	LOMOKANKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/10/2019
20	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	DO SAKASSOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/10/2019
21	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	OKOUBONOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	20/10/2019
22	BELIER	DJEKANOU	DJEKANOU	ALLUIMINANKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	21/10/2019
23	BELIER	DJEKANOU	DJEKANOU	N'DA KOUASSIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	21/10/2019
24	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	LANGOSSOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	22/10/2019
25	BELIER	TOUMODI	KPOUEBO	ZOUGOUSSI	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	22/10/2019
26	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	BODO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	24/10/2019
27	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	KOUASSI N'GUESSANKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	24/10/2019
28	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	LOMOKANKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	24/10/2019
29	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	COMEKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	26/10/2019
30	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	ATTIEN-KOUASSIKRO	HPV 60	REPARATION	13/11/2019
31	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	AYENGREBO	HPV 30	REPARATION	13/11/2019
32	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	LEKESSOU-KAABO	HPV 60-2000	REPARATION	13/11/2019

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
33	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	M'BOUEDIO	HPV 60	REPARATION	13/11/2019
34	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	ANOUANZE GRABO	HPV 30	REPARATION	14/11/2019
35	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	BONGOBO	HPV 60	REPARATION	14/11/2019
36	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	N'GAUFORA-AHITOU	HPV 60-2000	REPARATION	14/11/2019
37	BELIER	TOUMODI	KKOUNBO	SEREME	ABI MN2	REPARATION	20/11/2019
38	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	KOUAME AKAFOUKRO	ABI MN2	REPARATION	26/11/2019
39	BELIER	DJEKANOU	DJEKANOU	N'DA KOUASSIKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	28/11/2019
40	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	GBONTY	HPV 60-2000	REPLACEMENT	28/11/2019
41	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	BETEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/11/2019
42	BELIER	TOUMODI	KOKUMBO	OKO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/11/2019
43	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	CAMPUS	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	30/11/2019
44	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	MEKOINKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/11/2019
45	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	TOLABONOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/11/2019
46	BELIER	TOUMODI	MOLONOU	NIAMIENKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/11/2019
47	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	BOUEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	02/12/2019
48	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	KOUASSI AFFLEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	02/12/2019

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
49	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	WAWAKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	02/12/2019
50	BELIER	DIDIEVI	BOLI	N'GOH TAKIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	03/12/2019
51	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	GROYAOKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	03/12/2019
52	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	N'GLOBO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	03/12/2019
53	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	KOUAKOUKRO	ABI MN2	REPARATION	04/12/2019
54	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	N'GUESSANKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	04/12/2019
55	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	KOUASSI KPREKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	09/12/2019
56	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	POLONOU	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	09/12/2019
57	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	N'GANGORO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	09/12/2019
58	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	N'DENOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	09/12/2019
59	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	GOLIBO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	09/12/2019
60	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	N'GUESSANKRO	HPV 60	REPARATION	10/12/2019
61	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	DJESOUKRO	ABI MN2	REPARATION	10/12/2019
62	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	BOSSI	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	10/12/2019
63	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	HOUPHOUKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	10/12/2019
64	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	SALEKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	10/12/2019

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
65	BELIER	DJEKANOU	DJEKANOU	KOUADIOTAKPRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	10/12/2019
66	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	LOUKOU YAOKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	10/12/2019
67	BELIER	DJEKANOU	BONIKRO	OKA OFFOUESSOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	11/12/2019
68	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	N'DAKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	11/12/2019
69	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	MOLONOU-BLE	ABI MN2	REPARATION	12/12/2019
70	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	SOMELAKRO	ABI MN2	REPARATION	12/12/2019
71	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	ASSE-BLEDOUKRO	ABI MN1	REPARATION	13/12/2019
72	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	ASSE-BLEDOUKRO	ABI MN2	REPARATION	13/12/2019
73	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	AHOUEKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	29/12/2019
74	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	ASSE N'GOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	04/01/2020
75	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	TOTOKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	04/01/2020
76	BELIER	TOUMODI	KPOUEBO	ADAOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	04/01/2020
77	BELIER	TOUMODI	KPOUEBO	ADAOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	04/01/2020
78	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	SAKASSOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	04/01/2020
79	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	YOBOUESSOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	04/01/2020
80	BELIER	TIEBISSOU	YAKPABO-SAKASSOU	NINKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/01/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
81	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	AHOUGNASSOU-N'GBANOU	HPV 100	REPARATION	10/01/2020
82	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	AHOUGNASSOU-N'GBANOU	HPV 60	REPARATION	10/01/2020
83	BELIER	TOUMODI	ANGODA	ASSAFOU	ABI MN2	REPARATION	13/01/2020
84	BELIER	YAMOUSSOUKRO	KOSSOU	KOFFIKRO	ABI MN1	REPARATION	13/01/2020
85	BELIER	YAMOUSSOUKRO	KOSSOU	KOSSE	ABI MN1	REPARATION	13/01/2020
86	BELIER	YAMOUSSOUKRO	YAMOUSSOUKRO	MOSSIKRO	ABI MN1	REPARATION	14/01/2020
87	BELIER	YAMOUSSOUKRO	YAMOUSSOUKRO	YAOKRO	ABI MN1	REPARATION	14/01/2020
88	BELIER	YAMOUSSOUKRO	KOSSOU	ZIGUE KOFFIKRO	ABI MN2	REPARATION	15/01/2020
89	BELIER	YAMOUSSOUKRO	YAMOUSSOUKRO	DJEKRO	ABI MN1	REPARATION	15/01/2020
90	BELIER	YAMOUSSOUKRO	YAMOUSSOUKRO	LAMINEDOUGOU	ABI MN1	REPARATION	15/01/2020
91	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	YAH DIBIKRO	ABI MN2	REPARATION	16/01/2020
92	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	YAH DIBIKRO	HPV 60	REPARATION	16/01/2020
93	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU BLE	AYENGREBO	ABI MN2	REPARATION	17/01/2020
94	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU BLE	KOKRO KOUASSIKRO	ABI MN2	REPARATION	17/01/2020
95	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU BLE	LEKISSOU	ABI MN2	REPARATION	17/01/2020
96	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	YAH DIBIKRO	ABI MN2	REPARATION	17/01/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
97	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	YAH-DIBIKRO	ABI MN2	REPARATION	17/01/2020
98	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU BLE	AYENGREBO	ABI MN1	REPARATION	18/01/2020
99	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU BLE	ASSANKRO (N'GUYAKRO)	ABI MN1	REPARATION	20/01/2020
100	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU BLE	KOUAME AKOIKRO	ABI MN1	REPARATION	20/01/2020
101	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	ABOLEKRO	HPV 100	REPARATION	20/01/2020
102	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	ROKONANKRO	ABI MN2	REPARATION	20/01/2020
103	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU BLE	AKAFFOUKRO	ABI MN2	REPARATION	21/01/2020
104	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU BLE	KOTOBLINEI	ABI MN1	REPARATION	21/01/2020
105	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	ADJE KONANKRO	ABI MN2	REPARATION	21/01/2020
106	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	NINKRO	ABI MN2	REPARATION	21/01/2020
107	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU BLE	KPOLESSOU	ABI MN2	REPARATION	22/01/2020
108	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU BLE	KPOLESSOU	ABI MN2	REPARATION	22/01/2020
109	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	DJEBOUKRO	HPV 60	REPARATION	22/01/2020
110	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	NINKRO	ABI MN2	REPARATION	22/01/2020
111	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	KOUASSI KPREKRO	INDIA MARK II	REPARATION	23/01/2020
112	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	GBONTI	ABI MN1	REPARATION	23/01/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
113	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	AHOUGNANOU	ABI MN2	REPARATION	24/01/2020
114	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	KRAYABO	ABI MN2	REPARATION	24/01/2020
115	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	KASSEKRO	ABI MN1	REPARATION	24/01/2020
116	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	ANOUANZE OKABO	ABI MN2	REPARATION	25/01/2020
117	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	KANGRASSOU	ABI MN1	REPARATION	25/01/2020
118	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	KOUAKOU KOFFIKRO (DJANZO)	HPV 60	REPARATION	26/01/2020
119	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	KOUAKOU KOFFIKRO (DJANZO)	ABI MN2	REPARATION	26/01/2020
120	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	KONANKUIKRO	HPV 60	REPARATION	27/01/2020
121	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	HACCANDY	ABI MN1	REPARATION	27/01/2020
122	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	N'DIE	HPV 60	REPARATION	31/01/2020
123	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	TIE-N'DIEKRO	ABI MN2	REPARATION	31/01/2020
124	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	TIE-N'DIEKRO	HPV 60	REPARATION	31/01/2020
125	BELIER	DJEKANOU	DJEKANOU	KOUADIO LANGOKRO	ABI MN2	REPARATION	01/02/2020
126	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	MOLONOU-BLE	ABI MN1	REPARATION	03/02/2020
127	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	MOLONOU-BLE	ABI MN2	REPARATION	03/02/2020
128	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	CAMPUS	ABI MN2	REPARATION	03/02/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
129	BELIER	TOUMODI	ANGODA	ASSAFOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	03/02/2020
130	BELIER	TIEBISSOU	YAKPABO-SAKASSOU	YOBOUEBO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	04/02/2020
131	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	N'DENOU	HPV 30	REPARATION	05/02/2020
132	BELIER	DIDIEVI	BOLI	ALLANIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/02/2020
133	BELIER	DIDIEVI	BOLI	ALLANIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/02/2020
134	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	ANGAN KOFFIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/02/2020
135	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	FITAHISSOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/02/2020
136	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	N'DA N'GUESSANKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/02/2020
137	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	LOUGBELY	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/02/2020
138	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	BERIABOUKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/02/2020
139	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	BOPLEBO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/02/2020
140	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	POLONOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	06/02/2020
141	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	TINGAN OKOUKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	06/02/2020
142	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	KOKRO KOUASSIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	06/02/2020
143	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	ATTIEN-KOUASSIKRO	HPV 60	REPARATION	19/02/2020
144	BELIER	TOUMODI	ANGODA	GBOFIA	ABI MN1	REPARATION	20/02/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
145	BELIER	DIDIEVI	BOLI	GRODIEKRO	HPV 30	REPARATION	20/02/2020
146	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	ATTIEN-KOUASSIKRO	HPV 60-2000	REPARATION	20/02/2020
147	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	N'DA AKISSIKRO	HPV 60	REPARATION	20/02/2020
148	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	N'DENOU	ABI MN2	REPARATION	21/02/2020
149	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU BLE	ASSANKRO	HPV 60	REPARATION	25/02/2020
150	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	KOUAMEKRO	ABI MN1	REPARATION	26/02/2020
151	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	KOUAMEKRO	ABI MN1	REPARATION	26/02/2020
152	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	ASSABONOU	ABI MN1	REPARATION	02/03/2020
153	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	AMANZI	ABI MN2	REPARATION	03/03/2020
154	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	KOUBI	ABI MN1	REPARATION	03/03/2020
155	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	ABRIKA	ABI MN2	REPARATION	05/03/2020
156	BELIER	TIEBISSOU	YAKPABO SAKASSOU	KOSSOU	HPV 60	REPARATION	05/03/2020
157	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	KOFFI N'GORANKRO	HPV 60-2000	REPARATION	10/03/2020
158	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	LOUCOBELY	ABI MN2	REPARATION	10/03/2020
159	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	BOFIA	ABI MN2	REPARATION	10/03/2020
160	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	N'DA N'GUESSANKRO	ABI MN1	REPARATION	12/03/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
161	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	NIENEKRO	ABI MN2	REPARATION	12/03/2020
162	BELIER	DJEKANOU	BONIKRO	NOTIEBLESSOU	ABI MN2	REPARATION	12/03/2020
163	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	HOUPHOUKRO	ABI MN2	REPARATION	13/03/2020
164	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	YAO LOUKOUKRO	ABI MN2	REPARATION	13/03/2020
165	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	YAO LOUKOUKRO	ABI MN2	REPARATION	13/03/2020
166	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	BERIABOUKRO	ABI MN2	REPARATION	13/03/2020
167	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	DJEZOUA	ABI MN2	REPARATION	13/03/2020
168	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	N'DAKRO	ABI MN2	REPARATION	13/03/2020
169	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	N'DAKRO	ABI MN2	REPARATION	13/03/2020
170	BELIER	DJEKANOU	DJEKANOU	SANGANKOUASSIKRO	ABI MN2	REPARATION	14/03/2020
171	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	GBANGBOSSOU	HPV 60	REPARATION	16/03/2020
172	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	KOUAME KONANKRO	HPV 60	REPARATION	16/03/2020
173	BELIER	TIEBISSOU	YAKPABO SAKASSOU	YAKPABO-KANGASSOU	ABI MN2	REPARATION	16/03/2020
174	BELIER	TIEBISSOU	YAKPABO SAKASSOU	YOBOUEKRO	HPV 60	REPARATION	16/03/2020
175	BELIER	TIEBISSOU	YAKPABO SAKASSOU	YOBOUEKRO	ABI MN2	REPARATION	16/03/2020
176	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	DJEZOUA	ABI MN2	REPARATION	16/03/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
177	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	KOUAME BONOU	ABI MN1	REPARATION	16/03/2020
178	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	GBANGBOSSOU	ABI MN1	REPARATION	16/03/2020
179	BELIER	DIDIEVI	BOLI	ADJEBO	ABI MN1	REPARATION	17/03/2020
180	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	ATTIEN-KOUASSIKRO	ABI MN1	REPARATION	17/03/2020
181	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	KOUASSI N'GUESSANKRO	ABI MN2	REPARATION	17/03/2020
182	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	KROU OKOUKRO	ABI MN2	REPARATION	19/03/2020
183	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	KROU OKOUKRO	ABI MN1	REPARATION	19/03/2020
184	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	YAAKRO	ABI MN2	REPARATION	20/03/2020
185	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	YAAKRO	HPV 60	REPARATION	20/03/2020
186	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	SAKASSOU	ABI MN1	REPARATION	20/03/2020
187	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	TOTONOU-KOFFIKRO	ABI MN1	REPARATION	20/03/2020
188	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	N'GOM	ABI MN1	REPARATION	26/03/2020
189	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	N'GOM	ABI MN1	REPARATION	26/03/2020
190	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	YAAKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	26/03/2020
191	BELIER	DJEKANOU	BONIKRO	KOUADIO LANGOGRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	26/03/2020
192	BELIER	DJEKANOU	BONIKRO	KARIMEKRO	ABI MN2	REPARATION	27/03/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
193	BELIER	DJEKANOU	BONIKRO	N'DA KOUAMEKRO	ABI MN2	REPARATION	27/03/2020
194	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	KOUASSIKRO	ABI MN1	REPARATION	01/04/2020
195	BELIER	DJEKANOU	BONIKRO	KOUADIO KPOGBOKRO	ABI MN2	REPARATION	02/04/2020
196	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	KPATO DJAMALABO	HPV 60	REPARATION	02/04/2020
197	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	PE-KOUASSIKRO	ABI MN1	REPARATION	03/04/2020
198	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	NZABONOU	ABI MN2	REPARATION	04/04/2020
199	BELIER	TOUMODI	BONIKRO	YAO KPEGBEKRO	ABI MN2	REPARATION	05/04/2020
200	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	GBOGBOBO	ABI MN2	REPARATION	05/04/2020
201	BELIER	DIEDIEVI	TIE-NDIEKRO	N'DIE	ABI MN2	REPARATION	08/04/2020
202	BELIER	DIEDIEVI	TIE-NDIEKRO	N'DIE	ABI MN2	REPARATION	08/04/2020
203	BELIER	DIEDIEVI	TIE-NDIEKRO	KONGOLI KOUAMEKRO	ABI MN1	REPARATION	09/04/2020
204	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	BONDOKOU	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	14/04/2020
205	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	DJAHAKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	14/04/2020
206	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	DJAHAKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	14/04/2020
207	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	LOUCOBELY	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	14/04/2020
208	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	LOMO-SUD	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	14/04/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
209	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	YOBOUEBO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	14/04/2020
210	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	DUIBO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	15/04/2020
211	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	BOPRI	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	15/04/2020
212	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	GBOGBOBO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	15/04/2020
213	BELIER	TOUMODI	KPOUEBO	AKAKRO-N'GBAN	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	15/04/2020
214	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	ASSEDJEKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	16/04/2020
215	BELIER	TOUMODI	ANGODA	ASSAFOU	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	16/04/2020
216	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	DUIBO	HPV 60	REPARATION	17/04/2020
217	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	KPAKOBO KONANKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	18/04/2020
218	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	N'DRIKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	18/04/2020
219	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	N'GOM	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	18/04/2020
220	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	TINGAN OKOUKRO	HPV 100	REPARATION	19/04/2020
221	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	N'GLOBO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	19/04/2020
222	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	YAOBLEKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	19/04/2020
223	BELIER	DIDIEVI	BOLI	ALLANIKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	20/04/2020
224	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	FITAHISSOU	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	20/04/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
225	BELIER	DJEKANOU	DJEKANOU	ADJUDAN KOUASSIKRO	HPV 30	REPARATION	30/04/2020
226	BELIER	DJEKANOU	DJEKANOU	N'DA KOUASSIKRO	HPV 60	REPARATION	30/04/2020
227	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	KPOLESSOU	ABI MN2	REPARATION	01/05/2020
228	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	OKOUBONOU	ABI MN2	REPARATION	01/05/2020
229	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	ASSOUAKRO	ABI MN1	REPARATION	02/05/2020
230	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	BODO AHOUSIKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	13/05/2020
231	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	KRAYABO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	14/05/2020
232	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	KPOLESSOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	14/05/2020
233	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	SARAKAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	14/05/2020
234	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	YOBOUEBLESSOU	HPV 60	REPARATION	15/05/2020
235	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	BOTINDIN	HPV 60-2000	REPLACEMENT	15/05/2020
236	BELIER	DIDIEVI	MOLONOU-BLE	KONAN SUIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	15/05/2020
237	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	ATTIEGOUAKRO	HPV 60-2000	REPARATION	18/05/2020
238	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	DIAMANKRO	HPV 100	REPARATION	18/05/2020
239	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	DIAMANKRO	ABI MN1	REPARATION	18/05/2020
240	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	DIDIEBOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	18/05/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
241	BELIER	TOUMODI	KPOUEBO	AKAKRO-NGBAN	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	18/05/2020
242	BELIER	TOUMODI	KPOUEBO	KALEKOI	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	18/05/2020
243	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	KPEBO	HPV 60	REPARATION	19/05/2020
244	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	KOUASSI KONGOKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/05/2020
245	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	AHOUKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	19/05/2020
246	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	AMIANKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/05/2020
247	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	BONGOBO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/05/2020
248	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	GOGOKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/05/2020
249	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	LOMOKANKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/05/2020
250	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	OKO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/05/2020
251	BELIER	TOUMODI	KPOUEBO	ZOUGOUSSI	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	19/05/2020
252	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	ATTIEGOUAKRO	ABI MN2	REPARATION	20/05/2020
253	BELIER	DJEKANOU	BONIKRO	BONIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	20/05/2020
254	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	KOFFI N'GORANKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	20/05/2020
255	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	KONGONOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	20/05/2020
256	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	TOLABONOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	20/05/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
257	BELIER	TIEBISSOU	YAKPABO SAKASSOU	ABIGUI	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	20/05/2020
258	BELIER	TIEBISSOU	YAKPABO SAKASSOU	YAKPABO-KPAGBASSOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	20/05/2020
259	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	N'GUESSAN BAKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	20/05/2020
260	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	AGBANHANSOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	20/05/2020
261	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	POKOUKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	20/05/2020
262	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	N'DIE	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	25/05/2020
263	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	MANAN YAOKRO	HPV 60	REPARATION	03/06/2020
264	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	MANAN YAOKRO	ABI MN2	REPARATION	03/06/2020
265	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	MANAN YAOKRO	ABI MN2	REPARATION	03/06/2020
266	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	AMANZI	HPV 60	REPARATION	03/06/2020
267	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	KORIAKRO	HPV 60	REPARATION	03/06/2020
268	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	MOLONOU	HPV 60	REPARATION	03/06/2020
269	BELIER	TIEBISSOU	MOLONOU	MOLONOU	HPV 60	REPARATION	03/06/2020
270	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	AHOUEKRO	ABI MN1	REPARATION	03/06/2020
271	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	AHOUEKRO	HPV 60	REPARATION	03/06/2020
272	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	LAHOUREBO	HPV 60	REPARATION	03/06/2020

283 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BELIER dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.73 au titre de l'année 2019

.210 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
273	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	HOUPHOUET KOUADIOKRO	ABI MN1	REPARATION	04/06/2020
274	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	ASSABONOU	HPV 60	REPARATION	04/06/2020
275	BELIER	TIEBISSOU	TIEBISSOU	ASSE N'GOU	HPV 60	REPARATION	04/06/2020
276	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	ADJOBLENOU	ABI MN2	REPARATION	04/06/2020
277	BELIER	TOUMODI	KOKOUMBO	ADJOBLENOU	ABI MN2	REPARATION	05/06/2020
278	BELIER	TIEBISSOU	LOMOKANKRO	KOFFI N'GORAN	HPV 60-2000	REPARATION	08/06/2020
279	BELIER	TIEBISSOU	YAKPABO SAKASSOU	ADIKRO	HPV 60	REPARATION	08/06/2020
280	BELIER	DIDIEVI	DIDIEVI	N'GLOBO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	12/06/2020
281	BELIER	DIDIEVI	RAVIART	FITAHISSOU	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	12/06/2020
282	BELIER	DIDIEVI	TIE-N'DIEKRO	BENDE TANOUKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	12/06/2020
283	BELIER	TOUMODI	TOUMODI	TOTONOU KOFFIKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	13/06/2020