

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
1	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	TOURO GARE	ABI MN2	REPARATION	20/05/2019
2	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	MIDAFEKAHA	HPV 60-2000	REPARATION	30/08/2019
3	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	WAKAHONLAKAHA	ABI MN2	REPARATION	31/08/2019
4	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	TOURO CENTRE	HPV 60	REPARATION	31/08/2019
5	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	LOGBONOU	ABI MN1	REPARATION	19/10/2019
6	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	LOGBONOU	ABI MN2	REPARATION	19/10/2019
7	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	DOUADIORI	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	25/10/2019
8	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	BAKARYDOUGOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	25/10/2019
9	HAMBOL	DABAKALA	SATAMA SOKORO	DIAKORA	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	26/10/2019
10	HAMBOL	DABAKALA	SATAMA SOKOURA	SANDEKOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	26/10/2019
11	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	NANGNONTCHANKAHA	HPV 60	REPARATION	13/11/2019
12	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	KPESELE	HPV 60	REPARATION	13/11/2019
13	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	LONIENE	HPV 60	REPARATION	22/11/2019
14	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	SOUROUKOUDOUGOU	HPV 100	REPARATION	22/11/2019
15	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	TENGUEDOUGOU	HPV 60	REPARATION	22/11/2019
16	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	TINDIKAN SOFANA	HPV 60-2000	REPARATION	22/11/2019

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
17	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	TINDIKAN SOFANA	HPV 100	REPARATION	22/11/2019
18	HAMBOL	DABAKALA	NIENENE	PAKANA DIOULASSO	HPV 60	REPARATION	22/11/2019
19	HAMBOL	DABAKALA	NIENENE	SITOLO	HPV 60	REPARATION	22/11/2019
20	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGOU	NIAKARAMANDOUGOU	LATOKAHA	HPV 60	REPARATION	22/11/2019
21	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGOU	NIAKARAMANDOUGOU	PETONKAHA	HPV 60	REPARATION	22/11/2019
22	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGOU	NIAKARAMANDOUGOU	PETONKAHA	HPV 60	REPARATION	22/11/2019
23	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	AGALADOUGOU	ABI MN2	REPARATION	23/11/2019
24	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	KOUNDODOUGOU	HPV 60	REPARATION	23/11/2019
25	HAMBOL	DABAKALA	FOUMBOLO	FANDRE SOKOURA	HPV 60	REPARATION	23/11/2019
26	HAMBOL	KATIOLA	TIMBE	KABOLO	ABI MN2	REPARATION	24/11/2019
27	HAMBOL	KATIOLA	TIMBE	KOFFISSIOKAHA	ABI MN1	REPARATION	24/11/2019
28	HAMBOL	KATIOLA	TIMBE	TOUMBOKAHA	ABI MN1	REPARATION	24/11/2019
29	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KOTOLO	HPV 100	REPARATION	25/11/2019
30	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	SAFOLO	ABI MN2	REPARATION	25/11/2019
31	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGOU	TORTIYA	TENINDIERI	HPV 60	REPARATION	25/11/2019
32	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGOU	TORTIYA	TENINDIERI	HPV 60	REPARATION	25/11/2019

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
33	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KAFINE NOUMOUSO	ABI MN1	REPARATION	26/11/2019
34	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	TETINDOUGOU	HPV 60	REPARATION	26/11/2019
35	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	VARALA	HPV 60-2000	REPARATION	26/11/2019
36	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	WONAN	ABI MN2	REPARATION	26/11/2019
37	HAMBOL	DABAKALA	TENDENE SAMBARASSO	TEDIANA BAMBARASSO	HPV 60	REPARATION	26/11/2019
38	HAMBOL	DABAKALA	TENDENE SAMBARASSO	TEDIANA BAMBARASSO	HPV 60	REPARATION	26/11/2019
39	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGOU	NIAKARAMANDOUGOU	PETIONNARA	ABI MN1	REPARATION	26/11/2019
40	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGOU	NIAKARAMANDOUGOU	TIMOROKAHA	ABI MN2	REPARATION	26/11/2019
41	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGOU	NIAKARAMANDOUGOU	TIMOROKAHA	ABI MN2	REPARATION	26/11/2019
42	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	OUALEGUERA	ABI MN2	REPARATION	27/11/2019
43	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KOTOLO	HPV 100	REPARATION	27/11/2019
44	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	N"GANNA	ABI MN1	REPARATION	27/11/2019
45	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	TENGUEDOUGOU	ABI MN1	REPARATION	27/11/2019
46	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	FORO FORO	HPV 60	REPARATION	28/11/2019
47	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	TIENANKAHA	ABI MN2	REPARATION	28/11/2019
48	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	KOLOKAHA	ABI MN1	REPARATION	29/11/2019

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
49	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	BOHOKAHA	ABI MN2	REPARATION	29/11/2019
50	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	GBOLGOKAHA	ABI MN2	REPARATION	29/11/2019
51	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUGOU	ANGOLOKAHA	ABI MN2	REPARATION	30/11/2019
52	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUGOU	NAMBANAKAHA	ABI MN1	REPARATION	30/11/2019
53	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUGOU	NAGBANAKAHA	ABI MN2	REPARATION	01/12/2019
54	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUGOU	NANGBONGNINKAHA	ABI MN1	REPARATION	02/12/2019
55	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	M'BORNON	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	04/12/2019
56	HAMBOL	DABAKALA	SATAMA SOKORO	GBAMAKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	04/12/2019
57	HAMBOL	DABAKALA	SATAMA SOKOURA	MORIFIDOUGOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	04/12/2019
58	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	OUALEGUERA	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/12/2019
59	HAMBOL	DABAKALA	NIENENE	SITIOLO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	05/12/2019
60	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUGOU	KANAWOLO	ABI MN1	REPARATION	06/12/2019
61	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	KOGODJAN	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	06/12/2019
62	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	PEPLEGNANDOUGOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	06/12/2019
63	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	TOURO CENTRE	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	07/12/2019
64	HAMBOL	NIAKARA	ARIKOKAHA	NANGONIEKAHA	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	10/12/2019

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
65	HAMBOL	NIAKARA	TAFIRE	KORLOKAHA	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	10/12/2019
66	HAMBOL	NIAKARA	TAFIRE	KOULOKAHA	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	10/12/2019
67	HAMBOL	DABAKALA	SATAMA SOKOURA	OUROUGNAGBENE	HPV 60-2000	REPARATION	11/12/2019
68	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	LIGBORO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	11/12/2019
69	HAMBOL	DABAKALA	SATAMA SOKORA	MAMIDOUGOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	11/12/2019
70	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	SOUROUKOUDOUGOU	ASM	REPARATION	16/12/2019
71	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	FOUNADOUGOU	ABI MN2	REPARATION	17/12/2019
72	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	GBOLY CARREFOUR	ABI MN2	REPARATION	17/12/2019
73	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	KOUNDODOUGOU 2	HPV 60	REPARATION	17/12/2019
74	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	SOULEMANEKAHA	HPV 60	REPARATION	17/12/2019
75	HAMBOL	DABAKALA	NIEMENE	PONON	ABI MN1	REPARATION	17/12/2019
76	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	NGALA	ABI MN2	REPARATION	18/12/2019
77	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	SANDIOUGOULA	ABI MN2	REPARATION	18/12/2019
78	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	SANDIOUGOULA	ASM	REPARATION	18/12/2019
79	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	TIKANDIOULASSO	ABI MN1	REPARATION	18/12/2019
80	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	TONFOIN 2	ABI MN2	REPARATION	18/12/2019

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
81	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	BOKALA NAMPIOUDOUGOU	HPV 60-2000	REPARATION	19/12/2019
82	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	NATERE BAMBARASSO	HPV 60	REPARATION	19/12/2019
83	HAMBOL	DABAKALA	YAOSSDOUGOU	BINDOLO WASSEGBOLO	HPV 60	REPARATION	19/12/2019
84	HAMBOL	DABAKALA	YAOSSDOUGOU	N'DOKARIENDOUGOU	HPV 60	REPARATION	19/12/2019
85	HAMBOL	KATHIOLA	FRONAN	KANANGONON	ABI MN1	REPARATION	21/12/2019
86	HAMBOL	KATHIOLA	FRONAN	NAPLEKAHA CITE	ABI MN2	REPARATION	21/12/2019
87	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUNGOU	ANGOLOKAHA	HPV 60	REPARATION	21/12/2019
88	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUNGOU	ANGOLOKAHA	HPV 60	REPARATION	21/12/2019
89	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUNGOU	KAFINE	HPV 60	REPARATION	21/12/2019
90	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUNGOU	PETIONNARA	HPV 60-2000	REPARATION	21/12/2019
91	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUNGOU	KASINE	ABI MN1	REPARATION	22/12/2019
92	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUNGOU	PEKEHA	ABI MN2	REPARATION	22/12/2019
93	HAMBOL	DABAKALA	YAOSSDOUGOU	GBEREKORO NOUMOUSA	ABI MN2	REPARATION	23/12/2019
94	HAMBOL	DABAKALA	YAOSSDOUGOU	GBEREKOROBAMBARASSO	HPV 100	REPARATION	23/12/2019
95	HAMBOL	DABAKALA	YAOSSDOUGOU	GBEREKOROBAMBARASSO	ABI MN1	REPARATION	23/12/2019
96	HAMBOL	KATHIOLA	FRONAN	NAPLEKAHA 1	ABI MN2	REPARATION	23/12/2019

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
97	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARAMANDOUGOU	PETIONNARA	ABI MN2	REPARATION	23/12/2019
98	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	NIKO KOUAMEKRO	HPV 60	REPARATION	10/01/2020
99	HAMBOL	KATIOLA	TIMBE	KASSENE	ABI MN1	REPARATION	10/01/2020
100	HAMBOL	KATIOLA	TIMBE	YEKOLO	HPV 60	REPARATION	10/01/2020
101	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	KINALAMAKAHA 1	HPV 60	REPARATION	13/01/2020
102	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	YELAMKANKAHA	HPV 60	REPARATION	13/01/2020
103	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	DIANONO	ASM	REPARATION	14/01/2020
104	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KAWOLO SOBARA	HPV 60	REPARATION	14/01/2020
105	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KAWOLO SOBARA	ABI MN1	REPARATION	14/01/2020
106	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KAWOLO SOBARA	HPV 60-2000	REPARATION	14/01/2020
107	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KENGUELEDOUGOU	ABI MN1	REPARATION	14/01/2020
108	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	SENESSEGUEDOUGOU	ABI MN2	REPARATION	14/01/2020
109	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	SILEOULE	ASM	REPARATION	14/01/2020
110	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	SILEOULE	ABI MN2	REPARATION	14/01/2020
111	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	SOKOROGO	ABI MN2	REPARATION	14/01/2020
112	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	SOKOROGO	ABI MN1	REPARATION	14/01/2020

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
113	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	TIRGUEDOUGOU	ABI MN1	REPARATION	14/01/2020
114	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	BAKORO SOBAKA	ASM	REPARATION	15/01/2020
115	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	KAYOULO	ABI MN1	REPARATION	15/01/2020
116	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	KONIANA	ABI MN1	REPARATION	15/01/2020
117	HAMBOL	DABAKALA	NIEMENE	LAHOGORA	ABI MN2	REPARATION	15/01/2020
118	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	DARAKOKAHA	ABI MN1	REPARATION	16/01/2020
119	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	TAFOLO	ABI MN1	REPARATION	16/01/2020
120	HAMBOL	KATIOLA	TIMBE	ATTIENKAHA	ABI MN1	REPARATION	16/01/2020
121	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARA	FINKAHA	ABI MN2	REPARATION	17/01/2020
122	HAMBOL	NIAKARA	TORTIYA	LOTIALGA	ABI MN1	REPARATION	17/01/2020
123	HAMBOL	NIAKARA	TORTIYA	SONGOROKAHA	HPV 60	REPARATION	17/01/2020
124	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARA	SEIKPOKAHA	ABI MN2	REPARATION	18/01/2020
125	HAMBOL	NIAKARA	NIDEKAHA	DOUSSOULOKAHA	ABI MN1	REPARATION	18/01/2020
126	HAMBOL	NIAKARA	NIDEKAHA	DOUSSOULOKAHA	HPV 60	REPARATION	18/01/2020
127	HAMBOL	NIAKARA	NIDEKAHA	NANGBANAKAHA	ABI MN2	REPARATION	18/01/2020
128	HAMBOL	NIAKARA	NIDEKAHA	NIERETENKAHA	HPV 60-2000	REPARATION	18/01/2020

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
129	HAMBOL	NIAKARA	NIDEKAHA	SEPIKAHA	HPV 60	REPARATION	18/01/2020
130	HAMBOL	NIAKARA	NIDEKAHA	SEPIKAHA	ABI MN1	REPARATION	18/01/2020
131	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	FOUNANDOUGOU	ABI MN1	REPARATION	27/01/2020
132	HAMBOL	DABAKALA	FOUMBOLO	SARALA	ABI MN1	REPARATION	27/01/2020
133	HAMBOL	DABAKALA	NIEMENE	BIENGUESSO	ABI MN1	REPARATION	27/01/2020
134	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	TIEKELEDOUGOU	ABI MN1	REPARATION	03/02/2020
135	HAMBOL	DABAKALA	FOUMBOLO	BALA	ABI MN1	REPARATION	03/02/2020
136	HAMBOL	DABAKALA	FOUMBOLO	KALEGUERA	ABI MN1	REPARATION	03/02/2020
137	HAMBOL	DABAKALA	FOUMBOLO	KAPELE SOKOURA	ABI MN2	REPARATION	03/02/2020
138	HAMBOL	DABAKALA	FOUMBOLO	LITIARI	ABI MN2	REPARATION	03/02/2020
139	HAMBOL	NIAKARAMANDOU	NIAKARAMANDOU	PEKEHA	ABI MN2	REPARATION	03/02/2020
140	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	FENESSEGUEDOUGOU	HPV 60-2000	REPARATION	04/02/2020
141	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KAWOLO DIOULASSO	ABI MN2	REPARATION	04/02/2020
142	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KAWOLO KONGODJAN	ABI MN1	REPARATION	04/02/2020
143	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KAWOLO KONGODJAN	ABI MN1	REPARATION	04/02/2020
144	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KAWOLO NANBAKORO	ASM	REPARATION	04/02/2020

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
145	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KAWOLO NANBAKORO	ABI MN2	REPARATION	04/02/2020
146	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	ATTISSA	ABI MN1	REPARATION	05/02/2020
147	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	ATTISSA	ABI MN2	REPARATION	05/02/2020
148	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	DIEMBELESSEGOUGOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/02/2020
149	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	FANGBELEDOUGOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/02/2020
150	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	BOKALA NANPIONDOUGOU	ABI MN1	REPARATION	06/02/2020
151	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	KOFFILA	ASM	REPARATION	06/02/2020
152	HAMBOL	DABAKALA	FOUMBOLO	SANDRE SOKOURA	ABI MN1	REPARATION	06/02/2020
153	HAMBOL	DABAKALA	NIEMENE	SOUAYERI	ABI MN2	REPARATION	06/02/2020
154	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGO U	BADIKAHA	KOUROUKOUNANGARE	ABI MN1	REPARATION	13/02/2020
155	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGO U	BADIKAHA	TIENGARAKAHA	ABI MN1	REPARATION	13/02/2020
156	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGO U	NIAKARA	FOLOFONKAHA	ABI MN2	REPARATION	13/02/2020
157	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGO U	NIAKARA	FOLOFONKAHA	HPV 60-2000	REPARATION	13/02/2020
158	HAMBOL	NIAKARA	NIAKARA	SONANKAHA	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	13/02/2020
159	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	YEWELESSO	ABI MN1	REPARATION	21/02/2020
160	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	BROUBROUSSOKOURA	ABI MN1	REPARATION	02/03/2020

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
161	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	BROUBROUSSOKOURA	ABI MN2	REPARATION	02/03/2020
162	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	DIAMAKARA	HPV 60	REPARATION	02/03/2020
163	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KAFINE BAMBARASSO	HPV 60	REPARATION	02/03/2020
164	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KAFINE NOUMOUSO	HPV 100	REPARATION	02/03/2020
165	HAMBOL	DABAKALA	SOKALA SOBARA	M'BORLA DIOULASSO	ABI MN2	REPARATION	02/03/2020
166	HAMBOL	DABAKALA	TINDENE SAMARASSO	TEDIALA BAMBARASSO	HPV 60	REPARATION	02/03/2020
167	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	KOULOUMIERA	ABI MN1	REPARATION	03/03/2020
168	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	KOULOUMIERA	ASM	REPARATION	03/03/2020
169	HAMBOL	DABAKALA	YAOSSDOUGOU	YAOSSDOUGOU	HPV 60-2000	REPARATION	03/03/2020
170	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	NAHOGBANKAHA	ABI MN1	REPARATION	12/03/2020
171	HAMBOL	NIAKARAMANDOU	NIAKARAMANDOU	KIOHAN	ABI MN2	REPARATION	12/03/2020
172	HAMBOL	NIAKARAMANDOU	NIAKARAMANDOU	KIOHAN	HPV 100	REPARATION	12/03/2020
173	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOU	NAHOULO	ABI MN1	REPARATION	13/03/2020
174	HAMBOL	DABAKALA	NIEMENE	PAGALA	ABI MN1	REPARATION	13/03/2020
175	HAMBOL	DABAKALA	NIEMENE	SEGBERE	ABI MN2	REPARATION	13/03/2020
176	HAMBOL	DABAKALA	NIEMENE	SOUAYERI	ABI MN1	REPARATION	13/03/2020

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
177	HAMBOL	DABAKALA	NIEMENE	KOHOUARA	ABI MN1	REPARATION	14/03/2020
178	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	AZOUMANAKAHA	HPV 60-2000	REPARATION	26/03/2020
179	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	TCHAKOFFIKAHA	HPV 60	REPARATION	26/03/2020
180	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	KOUAMEKAHA	ABI MN1	REPARATION	26/03/2020
181	HAMBOL	NIAKARAMAANDOUGOU	NIAKARAMAANDOUGOU	SERIKPOKAHA	HPV 60	REPARATION	07/04/2020
182	HAMBOL	NIAKARAMAANDOUGOU	TORTIYA	TENINDIERI	HPV 60	REPARATION	07/04/2020
183	HAMBOL	NIAKARAMAANDOUGOU	TORTIYA	TENINDIERI	HPV 60	REPARATION	07/04/2020
184	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	KPEFELE	ABI MN2	REPARATION	08/04/2020
185	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	OUANADIEKAHA	HPV 60	REPARATION	08/04/2020
186	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	FARAKORO	ABI MN2	REPARATION	14/04/2020
187	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUGOU	KARPELE	ABI MN1	REPARATION	14/04/2020
188	HAMBOL	DABAKALA	FOUMBOLO	KANIENE	ABI MN1	REPARATION	14/04/2020
189	HAMBOL	DABAKALA	SOKALA SOBARA	KONGOBANADOUGOU	ABI MN2	REPARATION	15/04/2020
190	HAMBOL	DABAKALA	SOKALA SOBARA	KONGOBANADOUGOU	ABI MN2	REPARATION	15/04/2020
191	HAMBOL	DABAKALA	SOKALA SOBARA	M'BORLA DIOULASSO	ABI MN2	REPARATION	15/04/2020
192	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	DARALA	ABI MN2	REPARATION	16/04/2020

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
193	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	OUANDRAMADIOULASSO	ABI MN2	REPARATION	16/04/2020
194	HAMBOL	DABAKALA	SATAMA SOKORO	GBAMAKRO	HPV 60	REPARATION	27/04/2020
195	HAMBOL	DABAKALA	SATAMA SOKORO	GODOKRO	HPV 60-2000	REPARATION	27/04/2020
196	HAMBOL	DABAKALA	SATAMA SOKORO	GODOKRO	HPV 60	REPARATION	27/04/2020
197	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	BOGODOUGOU	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	27/04/2020
198	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	LAMADODOUGOU	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	27/04/2020
199	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGOU	NIAKARAMANDOUGOU	SINKAHA	ABI MN2	REPARATION	28/04/2020
200	HAMBOL	NIAKARAMANDOUGOU	TORTIYA	ALASSO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	28/04/2020
201	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	DARAKOKAHA	HPV 60	REPARATION	04/05/2020
202	HAMBOL	KATIOLA	TIMBE	ATTIENKAHA	HPV 60	REPARATION	04/05/2020
203	HAMBOL	KATIOLA	TIMBE	KAFIGUE	ABI MN2	REPARATION	04/05/2020
204	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	OUANDRAMA	HPV 60	REPARATION	13/05/2020
205	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	TISSELE NOUMOUSO	HPV 60	REPARATION	13/05/2020
206	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	TOLEDOUGOU	HPV 60	REPARATION	13/05/2020
207	HAMBOL	DABAKALA	BONIEREDOUUGOU	KOFFILA	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	13/05/2020
208	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	KOGODJAN	HPV 100	REPARATION	14/05/2020

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
209	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	YEHARADOUGOU	HPV 100	REPARATION	14/05/2020
210	HAMBOL	DABAKALA	YAOSSÉDOUGOU	LASSOGORO	HPV 60	REPARATION	14/05/2020
211	HAMBOL	DABAKALA	YAOSSÉDOUGOU	LASSOGORO	ASM	REPARATION	14/05/2020
212	HAMBOL	DABAKALA	TINDENE BAMBARASSO	TINDENE BAMBARASSO	HPV 100	REPARATION	15/05/2020
213	HAMBOL	DABAKALA	TINDENE BAMBARASSO	TINDENE BAMBARASSO	HPV 60-2000	REPARATION	15/05/2020
214	HAMBOL	DABAKALA	TINDENE BAMBARASSO	WENDENE	HPV 60	REPARATION	15/05/2020
215	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	KAYOTCHINKAHA	HPV 60	REPARATION	26/05/2020
216	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	KOMINKAHA	HPV 60	REPARATION	26/05/2020
217	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	NINGOUKAHA	HPV 60	REPARATION	26/05/2020
218	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	NANANKAHA	HPV 60-2000	REPARATION	26/05/2020
219	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	SINNINKAHA	HPV 60	REPARATION	26/05/2020
220	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	YAFIAKAHA	HPV 60	REPARATION	26/05/2020
221	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	N'DANA	HPV 60	REPARATION	03/06/2020
222	HAMBOL	KATIOLA	KATIOLA	N'KLOKAHA	HPV 60-2000	REPARATION	03/06/2020
223	HAMBOL	KATIOLA	TIMBE	KASSEME	HPV 60	REPARATION	03/06/2020
224	HAMBOL	KATIOLA	TIMBE	TOUMBOHO (KAHA)	HPV 60	REPARATION	03/06/2020

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.97 au titre de l'année 2019

.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
225	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	KANAGONAN SOBARA	HPV 100	REPARATION	04/06/2020
226	HAMBOL	DABAKALA	BASSAWA	TEPLEGNANDOUYOU	HPV 100	REPARATION	04/06/2020
227	HAMBOL	NIAKARAMANDOUYOU	NIAKARAMANDOUYOU	FONONKAHA	HPV 60	REPARATION	11/06/2020
228	HAMBOL	NIAKARAMANDOUYOU	NIAKARAMANDOUYOU	NANWOKAHA	ABI MN2	REPARATION	11/06/2020
229	HAMBOL	NIAKARAMANDOUYOU	NIAKARAMANDOUYOU	SERIKPOKAHA	ABI MN2	REPARATION	11/06/2020
230	HAMBOL	NIAKARAMANDOUYOU	NIAKARAMANDOUYOU	TIMOROKAHA	ABI MN2	REPARATION	11/06/2020
231	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	MEYANKAHA	ABI MN2	REPARATION	12/06/2020
232	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	NIELBIENKAHA	ABI MN2	REPARATION	12/06/2020
233	HAMBOL	KATIOLA	FRONAN	TAFOLO	ABI MN1	REPARATION	12/06/2020
234	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KENGUERASSO	ABI MN1	REPARATION	23/06/2020
235	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	KENGUERASSO	HPV 60	REPARATION	23/06/2020
236	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	OUANDRAMA DIOULASSO	ABI MN2	REPARATION	23/06/2020
237	HAMBOL	DABAKALA	DABAKALA	TONGBEDOUYOU	ABI MN1	REPARATION	24/06/2020
238	HAMBOL	DABAKALA	SATAMA-SOKOURA	KONGOKRO	HPV 100	REPARATION	24/06/2020
239	HAMBOL	DABAKALA	SATAMA SOKOURA	KONGOKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	24/06/2020
240	HAMBOL	DABAKALA	NIEMENE	LAHOGORA	ABI MN2	REPARATION	25/06/2020

242 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du HAMBOL dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :
.97 au titre de l'année 2019
.145 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
241	HAMBOL	DABAKALA	SOKALA SOBARA	KADIEOULE LOLEZO	ABI MN1	REPARATION	25/06/2020
242	HAMBOL	DABAKALA	SOKALA SOBARA	KADIEOULE SOURDIAN	ABI MN2	REPARATION	25/06/2020