

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
1	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	N'GUESSANKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/05/2019
2	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	AKAKOFFIKRO	HPV 100	REPARATION	21/08/2019
3	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	KOUAKOU KONANKRO	HPV 100	REPARATION	21/08/2019
4	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	AMARAKRO	HPV 100	REPARATION	22/08/2019
5	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	KONANKANKRO	HPV 100	REPARATION	22/08/2019
6	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	ABOUANOUPINKRO	HPV 60	REPARATION	22/08/2019
7	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	ADIAOU	HPV 60	REPARATION	22/08/2019
8	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	N'GATTAKRO	HPV 60	REPARATION	22/08/2019
9	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	SIOKRO	HPV 60	REPARATION	22/08/2019
10	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	LINGUEZAN	HPV 60	REPARATION	23/08/2019
11	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	OUATTI	HPV 60	REPARATION	23/08/2019
12	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	SIAHO	HPV 60	REPARATION	23/08/2019
13	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	YAOKRO	HPV 60	REPARATION	23/08/2019
14	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	AKAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019
15	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	KONAN KANGAKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	19/10/2019
16	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	ASSA COMOEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
17	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KANDOLI KOUASSIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019
18	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KORA AKISSIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019
19	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KRIMA ESUIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019
20	IFFOU	PRIKRO	ANIANOU	ATOUMABO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019
21	IFFOU	PRIKRO	ANIANOU	KOTOB	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019
22	IFFOU	PRIKRO	ANIANOU	N'ZUEFOUFOUE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019
23	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	FARAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019
24	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	GBANGBO TIEMELEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
25	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	AFFIKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	20/10/2019
26	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	ASSALEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
27	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	KOVISSOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
28	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	BEDARA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
29	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	GBASSAKARA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
30	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BODOSSOU2	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
31	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	MOUSSOBADOUGOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
32	IFFOU	PRIKRO	KOFFI AMONKRO	ADIKANKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
33	IFFOU	PRIKRO	KOFFI AMONKRO	GBANGBO N'DAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
34	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	GBRAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
35	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	ASSABLI KOMENANKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
36	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	DAIGBAI-BAYANOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
37	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	NANGOKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
38	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	BLEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
39	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	KOUASSI KRAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
40	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	LEKI KOUADIOKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
41	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOUADIO AMANIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
42	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KPAKPANOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
43	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	TOURE MAKARI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
44	IFFOU	PRIKRO	ANIANOU	PEDEOUA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
45	IFFOU	PRIKRO	NAFANA	AHOUAN DEBARCADERE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
46	IFFOU	PRIKRO	NAFANA	ALUNAMOUENOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
47	IFFOU	PRIKRO	NAFANA	KOFFI AKAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
48	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	DJAMDJANKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
49	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	COMOE N'GOUA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
50	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	KOKOSSOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
51	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	KONIEN KOUAMEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
52	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	LALASSOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
53	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	LALASSOU	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	22/10/2019
54	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AKAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
55	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KRAKRAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
56	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	BOGNANKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
57	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	KOFESSO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
58	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	ASSOKRO1	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019
59	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	ASSOKRO2	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019
60	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	POTOSSOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019
61	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	SIALOUKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019
62	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	EBINI KOUADIOKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019
63	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	SIKA KOMENANKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019
64	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ADI YAPIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
65	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AFFOUEDJA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019
66	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOSSE NAMOUENOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019
67	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	N'ZINAMOUENOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019
68	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	BROUKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	24/10/2019
69	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	KOMENAN YAOKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	24/10/2019
70	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	KOFFIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	24/10/2019
71	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	KOTIMANSSOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	24/10/2019
72	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	OUAKAMISSI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	24/10/2019
73	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	OUAKAMISSI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	24/10/2019
74	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	TCHOUMOUKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	24/10/2019
75	IFFOU	DAOUKRO	N'GATTAKRO	ADJEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	24/10/2019
76	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOFFI YAOKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	24/10/2019
77	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	POBIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	24/10/2019
78	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	ABO YAOKRO	ASM	REPARATION	14/11/2019
79	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	AKOUADA	ASM	REPARATION	14/11/2019
80	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	BROUKRO	ASM	REPARATION	15/11/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
81	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	DJEDOUABO	ASM	REPARATION	15/11/2019
82	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	ESCAF	ASM	REPARATION	19/11/2019
83	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	NGÔKRAKRO	HPV 60	REPARATION	22/11/2019
84	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	TIOKONOU	HPV 60	REPARATION	22/11/2019
85	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	TIOKONOU	HPV 60	REPARATION	22/11/2019
86	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AKANZAKRO	HPV 60-2000	REPARATION	22/11/2019
87	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	OUOKOUKRO	HPV 60	REPARATION	22/11/2019
88	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	ABIDJAN KONGODJAN	HPV 100	REPARATION	23/11/2019
89	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	ANGODA	ASM	REPARATION	23/11/2019
90	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	GNAMIEN N'GORANKRO	ASM	REPARATION	23/11/2019
91	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	JULIEN TANOKRO	HPV 60	REPARATION	23/11/2019
92	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	KRAKANGAKRO	ASM	REPARATION	23/11/2019
93	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	NGOULE KOUAMEKRO	HPV 60	REPARATION	23/11/2019
94	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	TAVIEBO	ASM	REPARATION	23/11/2019
95	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	TIOKONOU	HPV 60	REPARATION	23/11/2019
96	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	ALUIKRO	HPV 100	REPARATION	23/11/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
97	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	BRAHIMAKRO	HPV 100	REPARATION	23/11/2019
98	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	PANIGOKRO	HPV 100	REPARATION	23/11/2019
99	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	PANIGOKRO	HPV 100	REPARATION	23/11/2019
100	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ABOKRO	HPV 60	REPARATION	23/11/2019
101	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	GBANAMOUENOU	HPV 60	REPARATION	23/11/2019
102	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	M'GBASSIANOU	HPV 60	REPARATION	23/11/2019
103	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	TOTOKRO	HPV 60	REPARATION	23/11/2019
104	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	PANIGOKRO	HPV 60	REPARATION	24/11/2019
105	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AOUMGBREKRO	HPV 60	REPARATION	24/11/2019
106	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	BETIE	HPV 60	REPARATION	24/11/2019
107	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	PÈRE	HPV 60	REPARATION	24/11/2019
108	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	ABOUANOUKPINKRO	HPV 60	REPARATION	29/11/2019
109	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	AKA COMOEKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	29/11/2019
110	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	ESCAF	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	29/11/2019
111	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	LAPINKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	29/11/2019
112	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	NOUFFOUKRO 1	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	29/11/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
113	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	KOUMANDOUGOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	29/11/2019
114	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	KROHOUNDOUGOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	29/11/2019
115	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AKAFOU N'DRIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	29/11/2019
116	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	DADIEKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	29/11/2019
117	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	M'BAHIA BLEKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	29/11/2019
118	IFFOU	PRIKRO	KOFFI AMONKRO	ADIEKRAKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	29/11/2019
119	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	KONAN DI NDAKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	29/11/2019
120	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	KRAKROUKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	29/11/2019
121	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	ASSABLI KOMENANKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
122	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	NIANGOKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
123	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	POTOSOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
124	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	BANGALIKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	30/11/2019
125	IFFOU	DAOUKRO	N'GATTAKRO	AKAKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
126	IFFOU	DAOUKRO	N'GATTAKRO	AMOIKONKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
127	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	KOUAKOUDOUGOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
128	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ANGBEKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
129	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BODOSSOU 1	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
130	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	N'ZIZIBLEKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
131	IFFOU	PRIKRO	ANIANOU	AFFOU VASSOU	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	30/11/2019
132	IFFOU	PRIKRO	ANIANOU	AKORABLEKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
133	IFFOU	PRIKRO	KOFFI AMONKRO	FRAHONKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
134	IFFOU	PRIKRO	KOFFI AMONKRO	KOFFIEPLI	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
135	IFFOU	PRIKRO	NAFANA	ASSOUMOU KOUASSIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	30/11/2019
136	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	SONANOU 2	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	01/12/2019
137	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	GOLI N'ZIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	01/12/2019
138	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	GOLI N'ZIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	01/12/2019
139	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	LINDOUKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	01/12/2019
140	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	TIAGBO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	01/12/2019
141	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	BOFOIMBO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	01/12/2019
142	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	LINGUEZAN	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	01/12/2019
143	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	MARTINKRO	HPV 60	REPARATION	13/12/2019
144	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	N'ZUEPLI	HPV 60	REPARATION	13/12/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
145	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ABOKRO 2	HPV 60	REPARATION	13/12/2019
146	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BOYARO	HPV 60	REPARATION	13/12/2019
147	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	OUALTI	HPV 60	REPARATION	13/12/2019
148	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	BONI KOUAKOUKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	13/12/2019
149	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	ASSA COMOEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	13/12/2019
150	IFFOU	DAOUKRO	N'GATTAKRO	COMOE YAOKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	13/12/2019
151	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ADIAKPEMI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	13/12/2019
152	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BOTOSSOU KOMENANKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	13/12/2019
153	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	OUALTI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	13/12/2019
154	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	ASSOUAKRO	HPV 60	REPARATION	14/12/2019
155	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	DJUEBANOU	HPV 60	REPARATION	14/12/2019
156	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	KRAKOFFIKRO	HPV 60-2000	REPARATION	14/12/2019
157	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	BOUSSOU KOUAMEKRO	HPV 100	REPARATION	14/12/2019
158	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	TOLEDOUGOU	ASM	REPARATION	14/12/2019
159	IFFOU	PRIKRO	KOFFI-AMONKRO	KOFFI EPLI	HPV 60	REPARATION	14/12/2019
160	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	BABRASSOU	HPV 100	REPARATION	14/12/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
161	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	KATEMA N'GUESSANKRO	HPV 100	REPARATION	14/12/2019
162	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	ANDO TANOKRO	HPV 60	REPARATION	14/12/2019
163	IFFOU	PRIKRO	ANIANOU	KOFFI KPINKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	14/12/2019
164	IFFOU	PRIKRO	NAFANA	ALUISSOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	14/12/2019
165	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	ANDO KOUAMEKRO	HPV 60	REPARATION	15/12/2019
166	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	GBLOKRO	HPV 60	REPARATION	15/12/2019
167	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	LAGOUKRO	HPV 60	REPARATION	15/12/2019
168	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	N'GUESSANKRO	HPV 60	REPARATION	15/12/2019
169	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	NOUMOUKOFFIKRO	HPV 60	REPARATION	15/12/2019
170	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	TOTODOUGOU	HPV 60	REPARATION	15/12/2019
171	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	COMOE NGOUA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	15/12/2019
172	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	TCHOUMOUKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	15/12/2019
173	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	ASSABLI KOMENANKRO	HPV 60-2000	REPARATION	16/12/2019
174	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	DJEBOUABO	HPV 60	REPARATION	16/12/2019
175	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BENDEKRO	ASM	REPARATION	16/12/2019
176	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	SANIRO	HPV 60	REPARATION	16/12/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
177	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	KOUAKOUKRO	HPV 60	REPARATION	16/12/2019
178	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	LINDOUKRO	HPV 60	REPARATION	16/12/2019
179	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	AMOMANKRO	HPV 60	REPARATION	16/12/2019
180	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	BENDESANKRO	HPV 60	REPARATION	16/12/2019
181	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	GAOUSSOUKRO	HPV 100	REPARATION	16/12/2019
182	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	KOUAMEKRO	HPV 100	REPARATION	16/12/2019
183	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	ANGOOUAKRO	HPV 60	REPARATION	16/12/2019
184	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	KODIA ESSEKRO	HPV 60-2000	REEMPLACEMENT	16/12/2019
185	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	HENRYKRO	HYDRO-INDIA	REEMPLACEMENT	16/12/2019
186	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ADI YAPIKRO	HPV 60-2000	REPARATION	17/12/2019
187	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BAYASSI	HPV 60	REPARATION	17/12/2019
188	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KONDOKRO	HPV 60	REPARATION	17/12/2019
189	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KONOMIHINO	HPV 60	REPARATION	17/12/2019
190	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	ASSOUADIE	HPV 60	REPARATION	17/12/2019
191	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	ASSOUADIE	HPV 60-2000	REPARATION	17/12/2019
192	IFFOU	PRIKRO	KOFFI-AMONKRO	DONGUIKRO	HPV 60	REPARATION	17/12/2019

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
193	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	ASSUEKANKRO	HPV 60-2000	REPARATION	17/12/2019
194	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	DAOULEBO	HPV 60	REPARATION	18/12/2019
195	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	TRANHOULE	HPV 60	REPARATION	18/12/2019
196	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	AMANIKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	19/12/2019
197	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	KOSSANDOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	24/12/2019
198	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	KRINJABO	HPV 60	REPARATION	17/01/2020
199	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	DONGUIKRO	HPV 60	REPARATION	17/01/2020
200	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	PANIGOKRO	HPV 60	REPARATION	06/02/2020
201	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	KONANDI NDAKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	06/02/2020
202	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	SIAHOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	06/02/2020
203	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	KOFFIDOUGOU	HPV 60	REPARATION	07/02/2020
204	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	KOUASSI KAKRAKRO	HPV 60	REPARATION	07/02/2020
205	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	DEZIDOUGOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	07/02/2020
206	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	SANDOUGOU KOUMAN	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	07/02/2020
207	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BANDAMAKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	07/02/2020
208	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	KOFESSO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	07/02/2020

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
209	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	GBRAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	07/02/2020
210	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	GBRAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	07/02/2020
211	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	KOTOBOUT	HPV 60-2000	REPLACEMENT	07/02/2020
212	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	LANDEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	07/02/2020
213	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AMANIKRO 2	HPV 60	REPARATION	08/02/2020
214	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AKPOUEBOUE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	08/02/2020
215	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AMANIKRO 2	HPV 60-2000	REPLACEMENT	08/02/2020
216	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KONGOTI 1	HPV 60-2000	REPLACEMENT	08/02/2020
217	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOUAME AKESSEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	08/02/2020
218	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BORIBANA	HPV 60	REPARATION	09/02/2020
219	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	KOKOSSOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	10/02/2020
220	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	PETREKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	10/02/2020
221	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	KOUAKOU KOUAMEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	11/02/2020
222	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	OKOUKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	11/02/2020
223	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	SIKAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	11/02/2020
224	IFFOU	DAOUKRO	N'GATTAKRO	KUMASSIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	11/02/2020

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
225	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	OKOUKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	12/02/2020
226	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	YANDRIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	12/02/2020
227	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AHOUMAN BROUKRO	HPV 60	REPARATION	04/03/2020
228	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ALOUKANDA	HPV 100	REPARATION	04/03/2020
229	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ANZANDOUGOU	ASM	REPARATION	04/03/2020
230	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOMENANKRO	ASM	REPARATION	04/03/2020
231	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KONGUIDOUGOU	ASM	REPARATION	04/03/2020
232	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	SANDOUGOU KOUMAN	HPV 60-2000	REPARATION	04/03/2020
233	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AKRIFOUKRO	HPV 60	REPARATION	05/03/2020
234	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BOBLENOU	ASM	REPARATION	05/03/2020
235	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	DJEZOUKRO	HPV 60	REPARATION	05/03/2020
236	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	FETESSOU	ASM	REPARATION	05/03/2020
237	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	SIKA KOMENANKRO	HPV 100	REPARATION	06/03/2020
238	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ADI YAPIKRO	HPV 60-2000	REPARATION	06/03/2020
239	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	AFFOUNVASSOU	HPV 60	REPARATION	06/03/2020
240	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	DJANGOBO	HPV 60-2000	REPARATION	07/03/2020

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
241	IFFOU	DAOUKRO	N'GATTAKRO	ABO KOUAKOUKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	27/03/2020
242	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	N'DOLIKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	17/04/2020
243	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	EGOUKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	17/04/2020
244	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	GOLI N'ZIKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	17/04/2020
245	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	SIKA KOMENANKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	17/04/2020
246	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	ZAMBLEKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	18/04/2020
247	IFFOU	DAOUKRO	N'GATTAKRO	KAMBIERO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	18/04/2020
248	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KONDROBO	HPV 60-2000	REPARATION	20/04/2020
249	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	ATTIEN N'GUESSANKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	20/04/2020
250	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	TIAGBO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	20/04/2020
251	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	KATEMA N'GUESSANKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	20/04/2020
252	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BOFOUIN N'GATTAKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	22/04/2020
253	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KONDOSSOU	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	22/04/2020
254	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOSSE N'GATTAKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	22/04/2020
255	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	YAOKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	04/05/2020
256	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	KOUASSI KANGAKRO	HPV 100	REPARATION	05/05/2020

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
257	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	BOBLENOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/05/2020
258	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	FLAMEBO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/05/2020
259	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	N'GUESSANKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	05/05/2020
260	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	NOUFOUKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/05/2020
261	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	GNAMIEN KOUAKOUKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	05/05/2020
262	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	N'ZINAMOUENOU	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	05/05/2020
263	IFFOU	PRIKRO	ANIANOU	ATIMABO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/05/2020
264	IFFOU	PRIKRO	ANIANOU	N'ZUEFOUFOUE	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/05/2020
265	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	ATTIEN N'GUESSANKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/05/2020
266	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	KAMELESSO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/05/2020
267	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	MOROKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	05/05/2020
268	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	KRAKROUKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	05/05/2020
269	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	DIOULABOUGOU	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	06/05/2020
270	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	KOUADIO KANGAKRO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	06/05/2020
271	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	ABOUANOUKPINKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	06/05/2020
272	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGUERA	BONGUERA	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	06/05/2020

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
273	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ATTOKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	06/05/2020
274	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BAYASSI	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	06/05/2020
275	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOMENAKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	06/05/2020
276	IFFOU	PRIKRO	KOFFI-AMONKRO	AKANAGBO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	06/05/2020
277	IFFOU	PRIKRO	KOFFI-AMONKRO	GBANGBO N'DAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	06/05/2020
278	IFFOU	PRIKRO	KOFFI-AMONKRO	YABOUAKIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	06/05/2020
279	IFFOU	PRIKRO	NAFANA	AGNIASSOU	HPV 100	REPARATION	07/05/2020
280	IFFOU	PRIKRO	NAFANA	NAFANA	HPV 60	REPARATION	07/05/2020
281	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	ABOYAKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	07/05/2020
282	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AHOUSSE DOSSANKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	07/05/2020
283	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ASSOUMANKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	07/05/2020
284	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOFFI YAOKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	07/05/2020
285	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOMIENKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	07/05/2020
286	IFFOU	PRIKRO	NAFANA	ALUNAMOUENOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	07/05/2020
287	IFFOU	PRIKRO	NAFANA	KOFFI AKAKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	07/05/2020
288	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOUADIO KOUASSIKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	08/05/2020

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
289	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	N'DJOREKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	08/05/2020
290	IFFOU	PRIKRO	KOFFI-AMONKRO	ANZAN KOUAMEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	08/05/2020
291	IFFOU	PRIKRO	KOFFI-AMONKRO	KOFFI AMONKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	08/05/2020
292	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	BAIMI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	08/05/2020
293	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	AKRINGOUA	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	09/05/2020
294	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	AMANI KOUAMEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	09/05/2020
295	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	ASSA OUFFOUE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	09/05/2020
296	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	KONGO LAGOUKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	09/05/2020
297	IFFOU	DAOUKRO	N'GATTAKRO	ADJEKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	09/05/2020
298	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	AKRIFOUKRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	09/05/2020
299	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	YAPI BONIKRO	HPV 100	REPARATION	10/05/2020
300	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	LENGBE BAYANOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	10/05/2020
301	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	NAMOUENA	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	10/05/2020
302	IFFOU	DAOUKRO	OUELLE	FOUTOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	10/05/2020
303	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KRIMANKRO N'DENOU	HPV 60	REPARATION	12/06/2020
304	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KRIMANKRO N'DENOU	HPV 60	REPARATION	12/06/2020

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
305	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	M'BAHIA YAOKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	12/06/2020
306	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BOYABO	HPV 60	REPARATION	13/06/2020
307	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOUADIOKRO	HPV 60	REPARATION	13/06/2020
308	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	FETESSOU	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	13/06/2020
309	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	ABOKRO	HPV 60	REPARATION	14/06/2020
310	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	DANGOU	HPV 60	REPARATION	14/06/2020
311	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	DANGOU	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	14/06/2020
312	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	AGNI N'GUESSANKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	18/06/2020
313	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	N'GATTA KOUASSIKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	18/06/2020
314	IFFOU	DAOUKRO	ETTROKRO	ALLOKOKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	19/06/2020
315	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	ANDIAN KOUADIOKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	23/06/2020
316	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	DJEDOUABO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	23/06/2020
317	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	KOSSI APKOUÉ	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	23/06/2020
318	IFFOU	DAOUKRO	N'GATTAKRO	N'GATTAKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	23/06/2020
319	IFFOU	DAOUKRO	ANANDA	ANADA (KOUADIOKRO)	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	24/06/2020
320	IFFOU	DAOUKRO	DAOUKRO	LEKIKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	24/06/2020

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.197 au titre de l'année 2019

.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
321	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGURA	DAOUDADOUGOU	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	25/06/2020
322	IFFOU	M'BAHIAKRO	BONGURA	KROHOUNDOUGOU	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	25/06/2020
323	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KONDOSSOU	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	25/06/2020
324	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOUASSIKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	25/06/2020
325	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	BENDEKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	26/06/2020
326	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	N'ZIZIBLEKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	26/06/2020
327	IFFOU	PRIKRO	NAFANA	ALUISSOU	HPV 60-2000	REPARATION	27/06/2020
328	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	AGBAKRO	HPV 60-2000	REPARATION	27/06/2020
329	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	BAYASSOU	HPV 60	REPARATION	27/06/2020
330	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	LINQUEZAN	HPV 60-2000	REPARATION	27/06/2020
331	IFFOU	M'BAHIAKRO	M'BAHIAKRO	KOFFI YAOKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	27/06/2020
332	IFFOU	PRIKRO	NAFANA	KOFFI SEGBREGBEKRO	HPV 100	REPLACEMENT	27/06/2020
333	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	AFFOUN VAKOKORE 2	HPV 60	REPARATION	29/06/2020
334	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	BAKARIKRO	HPV 100	REPARATION	29/06/2020
335	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	DJAMANDJAKRO	HPV 60-2000	REPARATION	29/06/2020
336	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	LADJIKRO	HPV 60	REPARATION	29/06/2020

340 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du IFFOU dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :
.197 au titre de l'année 2019
.143 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
337	IFFOU	PRIKRO	PRIKRO	PEDOUA	HPV 60-2000	REPARATION	29/06/2020
338	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	LENGWEWANOU	HPV 60	REPARATION	30/06/2020
339	IFFOU	PRIKRO	FAMIENKRO	MANGOFILA	HPV 60	REPARATION	30/06/2020
340	IFFOU	DAOUKRO	ETTOKRO	LAGOU KOFFIKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	30/06/2020