

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
1	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	TEGUIDOOU	ABI MN1	REPARATION	20/05/2019
2	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	TEGUIDOOU	ABI MN1	REPARATION	20/05/2019
3	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	KOURBINI	HPV 60-2000	REPARATION	28/09/2019
4	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	LANTARA-WATTARASSO	ASM	REPARATION	28/09/2019
5	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	LANTARA-WATTARASSO	ASM	REPARATION	28/09/2019
6	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	TEGBERA	HPV 60-2000	REPARATION	28/09/2019
7	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	GOGO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019
8	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	KIERO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019
9	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	MINITCHO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	19/10/2019
10	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	GBALAMOULEDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
11	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	KOUEDOOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
12	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	KOULPERDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
13	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	SETONDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
14	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	SOTITEDOOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
15	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	YALO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
16	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	KOUABONOU 2	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
17	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	SANGANAME	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
18	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	TCHOBROU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
19	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	TINGUIRA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
20	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	TRIPANO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
21	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	VONTCHON 1	HPV 60-2000	REPLACEMENT	20/10/2019
22	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KPOPOMI	HPV 60-2000	REPARATION	21/10/2019
23	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	BENGORA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
24	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KARWEDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
25	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KINANDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
26	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KPOROMI 1	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
27	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	YALONKOURA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	21/10/2019
28	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	LENTERA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
29	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	NAKELE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
30	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	GOGOMBRO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
31	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	KALAMOH	HPV 60-2000	REPLACEMENT	22/10/2019
32	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	KANDO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
33	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	KRIPADOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	23/10/2019
34	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	ISSIAKADOUO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	26/10/2019
35	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	DIGBA	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	27/10/2019
36	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	LAMBIRA	ASM	REPARATION	15/11/2019
37	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	LAMBIRA	ASM	REPARATION	15/11/2019
38	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	OUAKORIDRIQUE	HPV 60	REPARATION	16/11/2019
39	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	KALABO	HPV 60	REPARATION	16/11/2019
40	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	POUM	HPV 60-2000	REPARATION	16/11/2019
41	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	TOUNGBO	HPV 60-2000	REPARATION	16/11/2019
42	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	LAMBIRA	ASM	REPARATION	17/11/2019
43	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	LAMBIRA	ASM	REPARATION	17/11/2019
44	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	LAMBIRA	HPV 60-2000	REPARATION	17/11/2019
45	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	LADJIKRO 1	ASM	REPARATION	17/11/2019
46	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	LADJIKRO 2	ASM	REPARATION	17/11/2019
47	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	TOUGBO	HPV 60	REPARATION	29/11/2019
48	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	TOUGBO	HPV 60-2000	REPARATION	29/11/2019

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
49	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	ASSOUM 2	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/11/2019
50	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	ASSOUM 2	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/11/2019
51	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BAHINTEDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/11/2019
52	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	DAGBOKODOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/11/2019
53	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	DJEMITEDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/11/2019
54	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	BAVE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/11/2019
55	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	KALANA BAWE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/11/2019
56	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	TOUGBO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/11/2019
57	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	KOUEBONOU 1	HPV 60-2000	REPARATION	30/11/2019
58	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	ASSOUM 1	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/11/2019
59	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	ASSOUM 1	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	30/11/2019
60	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	MANANKRO-BINI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/11/2019
61	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	SOGO SAGA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/11/2019
62	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	BATEDI-YAL	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/11/2019
63	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	BEMBELA	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	30/11/2019
64	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	BOLE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/11/2019

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
65	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	MORO MORO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/11/2019
66	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	TOUGBO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	30/11/2019
67	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	GBANA	HPV 60	REPARATION	01/12/2019
68	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KPOROMI	ASM	REPARATION	01/12/2019
69	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	GBANA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	01/12/2019
70	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	SOLPERDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	01/12/2019
71	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	DOGBE BELEMPE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	01/12/2019
72	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	TIMBIELA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	01/12/2019
73	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	NIAMOUE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	08/12/2019
74	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	OUANGO-FITINI	HPV 60	REPARATION	09/12/2019
75	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BIGUINANDOUO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	09/12/2019
76	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	DADJORDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	09/12/2019
77	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	HIMBIE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	09/12/2019
78	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	NAMIDOUO 2	HPV 60-2000	REPLACEMENT	09/12/2019
79	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	TEFROBAYALDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	09/12/2019
80	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	DJIMBOUE	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	09/12/2019

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
81	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	OUANGO-FITINI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	09/12/2019
82	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	TOUGBO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	09/12/2019
83	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	TINTIOURI	HPV 60	REPARATION	10/12/2019
84	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	SEGODOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	10/12/2019
85	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	TAKPOBI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	10/12/2019
86	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	TINTIOURI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	10/12/2019
87	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	KINANI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	10/12/2019
88	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KAMASSAMA 1	HPV 60-2000	REPARATION	11/12/2019
89	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	TINGO	HPV 60-2000	REPARATION	11/12/2019
90	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	YALO	HPV 60-2000	REPARATION	11/12/2019
91	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	TOTOBI	ASM	REPARATION	11/12/2019
92	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KAMASSAMA 1	HPV 60-2000	REPLACEMENT	11/12/2019
93	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	TCHAPELE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	11/12/2019
94	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	TINGO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	11/12/2019
95	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	YALO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	11/12/2019
96	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	SABOUKPA	HPV 60-2000	REPARATION	12/12/2019

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
97	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	SABOUKPA	HPV 60	REPARATION	12/12/2019
98	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	BONDOYO	HPV 60	REPARATION	12/12/2019
99	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	LONGOGARA	HPV 60-2000	REPARATION	12/12/2019
100	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	SINDE	HPV 60	REPARATION	12/12/2019
101	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	SINDE	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	12/12/2019
102	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	POUM	HPV 60-2000	REPARATION	15/12/2019
103	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	TOUNGBO	HPV 60	REPARATION	15/12/2019
104	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	ADAMA ZEKPO	HPV 60	REPARATION	16/12/2019
105	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	DOUKOLGO	HPV 60	REPARATION	16/12/2019
106	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	YALO	HPV 60-2000	REPARATION	16/12/2019
107	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	YAO LAKO	HPV 60	REPARATION	16/12/2019
108	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	SABOUKPA	HPV 60-2000	REPARATION	17/12/2019
109	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	SEVE	HPV 60-2000	REPARATION	17/12/2019
110	BOUNKANI	NASSIAN	BOGOFI	FARAKO	HPV 60	REPARATION	18/12/2019
111	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	FOTEPDOUO	HPV 60	REPARATION	18/01/2020
112	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KOFLANDE	HPV 60	REPARATION	18/01/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
113	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	HOMPOUTEDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	19/01/2020
114	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	TCHATIEDOUO	ASM	REPARATION	19/01/2020
115	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	TCHATIEDOUO	HPV 60	REPARATION	19/01/2020
116	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	TCHATIEDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	19/01/2020
117	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BROMANIZOTE(BROMAKOTE)	ABI MN1	REPARATION	20/01/2020
118	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BROMANIZOTE(BROMAKOTE)	HPV 60	REPARATION	20/01/2020
119	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KOKPINGUE	HPV 60	REPARATION	20/01/2020
120	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KOKPINGUE	ABI MN1	REPARATION	20/01/2020
121	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KOKPINGUE	ABI MN1	REPARATION	20/01/2020
122	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	HUBERSON	ABI MN1	REPARATION	21/01/2020
123	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	LOUGUILEDOUO	ASM	REPARATION	21/01/2020
124	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	SEPIDOUO	ASM	REPARATION	21/01/2020
125	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	SEPIDOUO	ASM	REPARATION	21/01/2020
126	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KINTA	HPV 60	REPARATION	22/01/2020
127	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KINTA	HPV 60	REPARATION	22/01/2020
128	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KISSODOUO	HPV 60-2000	REPARATION	22/01/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
129	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	TESSODOUO	HPV 60-2000	REPARATION	22/01/2020
130	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BOUNA	HPV 60	REPARATION	22/01/2020
131	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KERMATEDOUO	HPV 60	REPARATION	23/01/2020
132	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KOULAMBOUONINDOUO	HPV 100	REPARATION	23/01/2020
133	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	TCHISSAREDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	23/01/2020
134	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	TCHODJIREDOUO	HPV 100	REPARATION	23/01/2020
135	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BOUNA	HPV 60	REPARATION	24/01/2020
136	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	GNATCHARADOUO	HPV 60-2000	REPARATION	24/01/2020
137	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	ITONIRA	HPV 60-2000	REPARATION	24/01/2020
138	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	DAKOUNDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	25/01/2020
139	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	GONKPARE (GOMPARE1)	INDIA MARK II	REPARATION	25/01/2020
140	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	GONKPARE (GOMPARE2)	ASM	REPARATION	25/01/2020
141	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	NORMIDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	25/01/2020
142	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	POUAN 1	HPV 60-2000	REPARATION	25/01/2020
143	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	POUAN 1	ASM	REPARATION	25/01/2020
144	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	REPERITE 2	ABI MN1	REPARATION	25/01/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
145	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	SEPERITE 1	HPV 60-2000	REPARATION	25/01/2020
146	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KOFLANDE	ABI MN1	REPARATION	26/01/2020
147	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KOFLANDE	ABI MN1	REPARATION	26/01/2020
148	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KPONKPOKOUEDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	27/01/2020
149	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KPONKPOKOUEDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	27/01/2020
150	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BIBIELDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	28/01/2020
151	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	ITOUDOUO 2 (YOUTOUDOUO 2)	ASM	REPARATION	28/01/2020
152	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	ITOUDOUO 2 (YOUTOUDOUO 2)	ASM	REPARATION	28/01/2020
153	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	KONDIDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	28/01/2020
154	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	NIKIRDOUO (NAKIDOUO)	HPV 60-2000	REPARATION	28/01/2020
155	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	DJORGNADOUO	HPV 60-2000	REPARATION	28/01/2020
156	BOUNKANI	BOUNA	YOUNDOUO	DIHITEDOUO	HPV 60	REPARATION	06/02/2020
157	BOUNKANI	BOUNA	YOUNDOUO	FOTIBDOUO	HPV 60	REPARATION	06/02/2020
158	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KONTODOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	06/02/2020
159	BOUNKANI	BOUNA	YOUNDOUO	DIHITEDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	06/02/2020
160	BOUNKANI	BOUNA	YOUNDOUO	DIHORDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	06/02/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
161	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	KERGAREDOUO	INDIA MARK II	REPARATION	07/02/2020
162	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BIMPERDOUO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	07/02/2020
163	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	NIKIRDOUO (NAKIDOUO)	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	07/02/2020
164	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	ONSONDOUO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	07/02/2020
165	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	SAYE	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	07/02/2020
166	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	SANGUIRANI (SANGUINARI)	INDIA MARK II	REPARATION	08/02/2020
167	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	LATROUGO	ABI MN1	REPARATION	08/02/2020
168	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	BOUKO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	08/02/2020
169	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	SAEDI	ASM	REPARATION	09/02/2020
170	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	SEFAHIRIDOUO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	09/02/2020
171	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	SAEDI	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	09/02/2020
172	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	GORE TONKORE	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	09/02/2020
173	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	POMIGUE	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	09/02/2020
174	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	MAGUIDAN	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	09/02/2020
175	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	BIGUINANDOUO 2	ABI MN1	REPARATION	10/02/2020
176	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	TINTI	ABI MN1	REPARATION	10/02/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
177	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	DABONKIRO 1	HPV 60-2000	REPLACEMENT	10/02/2020
178	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KODO BISSANKOUE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	10/02/2020
179	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	GBONKOLOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	10/02/2020
180	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	YAGA	ABI MN1	REPARATION	11/02/2020
181	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	BONDOYO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	11/02/2020
182	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	TIENGUELE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	11/02/2020
183	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	BOUANGBO	ABI MN2	REPARATION	12/02/2020
184	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	WANGO	ABI MN2	REPARATION	12/02/2020
185	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	ANVEYO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	12/02/2020
186	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	YAO KRATINGO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	12/02/2020
187	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	HIMBIE (IMBIE 1)	HPV 60-2000	REPARATION	24/02/2020
188	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	DABONKIRO 1	HPV 60-2000	REPARATION	25/02/2020
189	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	DABONKIRO 2	HPV 60-2000	REPARATION	25/02/2020
190	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	GBORODOUO	ASM	REPARATION	25/02/2020
191	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	BINADOUO	ABI MN1	REPARATION	25/02/2020
192	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	BANA YALFOU	HPV 100	REPARATION	26/02/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
193	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	DIKOYE KELO	HPV 60	REPARATION	26/02/2020
194	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	GONGOMBEL	HPV 60-2000	REPARATION	26/02/2020
195	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	NOURI	HPV 60	REPARATION	26/02/2020
196	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	SAMIDANA	HPV 60	REPARATION	26/02/2020
197	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	TEHINI	HPV 60-2000	REPARATION	26/02/2020
198	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	TEHINI	HPV 60-2000	REPARATION	26/02/2020
199	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	BIELTRO	HPV 60-2000	REPARATION	27/02/2020
200	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	BINANDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	27/02/2020
201	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	TIBINANDOUO	ABI MN1	REPARATION	27/02/2020
202	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	BOKI	HPV 60-2000	REPARATION	27/02/2020
203	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	DANFO	HPV 60-2000	REPARATION	27/02/2020
204	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	GOGO	HPV 60-2000	REPARATION	27/02/2020
205	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	TIEBITIENKO	HPV 60-2000	REPARATION	27/02/2020
206	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	BATI LINDE	HPV 60-2000	REPARATION	27/02/2020
207	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	FEKI	HPV 60-2000	REPARATION	27/02/2020
208	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	DJORGANDOUO	ASM	REPARATION	28/02/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
209	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KAKOTA	HPV 60-2000	REPARATION	28/02/2020
210	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KERERA (BABADJOU)	HPV 60-2000	REPARATION	28/02/2020
211	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KOROMBIRA	HPV 60-2000	REPARATION	28/02/2020
212	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	TAKOAHISOUO	HPV 60-2000	REPARATION	29/02/2020
213	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	ANGAYE	ABI MN2	REPARATION	01/03/2020
214	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	ANHGOBILA	ABI MN2	REPARATION	06/03/2020
215	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	BONDOYO	ABI MN1	REPARATION	06/03/2020
216	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	LAMOGOYADI	HPV 60-2000	REPARATION	06/03/2020
217	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	DEDI	ABI MN2	REPARATION	07/03/2020
218	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	DEDI	HPV 100	REPARATION	07/03/2020
219	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	DEPINGO	HPV 60-2000	REPARATION	07/03/2020
220	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	SANAWARE	HPV 60-2000	REPARATION	07/03/2020
221	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	ZOUMBLEGO	HPV 60-2000	REPARATION	07/03/2020
222	BOUNKANI	NASSIAN	KOUTOUBA	PRIMOU	ABI MN2	REPARATION	08/03/2020
223	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	KOUAKI (KOUKA)	HPV 60-2000	REPARATION	08/03/2020
224	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	LONGONGARA	HPV 60	REPARATION	08/03/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
225	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	SANE YAO	HPV 60-2000	REPARATION	08/03/2020
226	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	BOUGOULAYE	ABI MN1	REPARATION	09/03/2020
227	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	BOUGOULAYE	ABI MN1	REPARATION	09/03/2020
228	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BOTOU	HPV 60	REPARATION	10/03/2020
229	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BOTOU	HPV 60	REPARATION	10/03/2020
230	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	ANVEYO	HPV 100	REPARATION	10/03/2020
231	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BOUNA	ABI MN1	REPARATION	11/03/2020
232	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KOFLANDE	INDIA MARK II	REPARATION	12/03/2020
233	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	GROUPEDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	25/03/2020
234	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	NASSIAN	HPV 60	REPARATION	25/03/2020
235	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	NASSIAN	ASM	REPARATION	25/03/2020
236	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	NASSIAN	ABI MN1	REPARATION	25/03/2020
237	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	NASSIAN	ASM	REPARATION	25/03/2020
238	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	NASSIAN	ASM	REPARATION	25/03/2020
239	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	NASSIAN	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	25/03/2020
240	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	NASSIAN	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	25/03/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
241	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	VONTCHON2	HPV 60-2000	REPLACEMENT	26/03/2020
242	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	BOTCHOU	HPV 60-2000	REPARATION	27/03/2020
243	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KOITON(KOUEON)	ABI MN1	REPARATION	27/03/2020
244	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KOKADOUE	ABI MN1	REPARATION	27/03/2020
245	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	VARALE	ASM	REPARATION	27/03/2020
246	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	TANGBADOUE	ABI MN1	REPARATION	28/03/2020
247	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	BARIERA	ABI MN1	REPARATION	28/03/2020
248	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	DARIDOUO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	12/04/2020
249	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	SETEPDOUE	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	12/04/2020
250	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	VARGBA 2	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	12/04/2020
251	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	DJIBRIDOUO	ABI MN1	REPARATION	13/04/2020
252	BOUNKANI	NASSIAN	KAKPIN	BANVAYO	ABI MN2	REPARATION	14/04/2020
253	BOUNKANI	NASSIAN	KAKPIN	BANVAYO	ABI MN1	REPARATION	14/04/2020
254	BOUNKANI	NASSIAN	BOGOFI	BOGOFI	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	14/04/2020
255	BOUNKANI	NASSIAN	BOGOFI	GOMERE CARREFOUR	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	14/04/2020
256	BOUNKANI	NASSIAN	SOMINASSE	SOMINASSE	ABI MN1	REPARATION	15/04/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
257	BOUNKANI	NASSIAN	SOMINASSE	SOMINASSE	ABI MN1	REPARATION	15/04/2020
258	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	WASSYDE	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	15/04/2020
259	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KAKOTA	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	16/04/2020
260	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	OULOUPERDOUO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	16/04/2020
261	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	TOBOURA 1	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	16/04/2020
262	BOUNKANI	ROROPO	ROROPO	VARALE	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	16/04/2020
263	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	BEGUETINI 1	ASM	REPARATION	17/04/2020
264	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	ANSORPE	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	17/04/2020
265	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	BEGUETIMI 2	ASM	REPARATION	22/04/2020
266	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	LINKI	ASM	REPARATION	22/04/2020
267	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	LINKI	ASM	REPARATION	22/04/2020
268	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	LENAGNORA	HPV 60	REPARATION	23/04/2020
269	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	LENAGNORA	HPV 60	REPARATION	23/04/2020
270	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	SAOUTA SOKOURA	HPV 60-2000	REPARATION	23/04/2020
271	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	TOUGBO	HPV 100	REPARATION	23/04/2020
272	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	GANGOYOU	HPV 60-2000	REPARATION	24/04/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
273	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	KALANA	HPV 60-2000	REPARATION	24/04/2020
274	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	KARAMOKODJAN	HPV 60-2000	REPARATION	24/04/2020
275	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	MOUSSOKANTOU	HPV 100	REPARATION	24/04/2020
276	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	N'TOMPIRA	HPV 60-2000	REPARATION	24/04/2020
277	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	BOLE	HPV 60-2000	REPARATION	25/04/2020
278	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	BOLE	HPV 60-2000	REPARATION	25/04/2020
279	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	KOFFIDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	25/04/2020
280	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	KOULOUNITAN	HPV 60-2000	REPARATION	25/04/2020
281	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	KOULOUNITAN	HPV 60	REPARATION	25/04/2020
282	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	MORO MORO	HPV 60-2000	REPARATION	25/04/2020
283	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	BEGUETIMI 2	ASM	REPARATION	26/04/2020
284	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	MAMPER 2	HPV 60-2000	REPARATION	26/04/2020
285	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	SONFRODOUO	HPV 60-2000	REPARATION	28/04/2020
286	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	GOLA	HPV 60-2000	REPARATION	28/04/2020
287	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	HOLLARA 2	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	28/04/2020
288	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	SONFRODOUO	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	28/04/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
289	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	BIEGNON	HPV 60-2000	REPLACEMENT	28/04/2020
290	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	GOALA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	28/04/2020
291	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	GOBETAN	HPV 60-2000	REPLACEMENT	28/04/2020
292	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	BOLE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	28/04/2020
293	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	DIDA SOKOURA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	28/04/2020
294	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	LOROGBO/SESSEGBO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	28/04/2020
295	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	MORO MORO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	28/04/2020
296	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	OUANGO KORO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	28/04/2020
297	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	OUANGO KORO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	28/04/2020
298	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	DOGBE-BELEMPE	HPV 60-2000	REPARATION	29/04/2020
299	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	SAÏKO BIKORE	HPV 60-2000	REPARATION	29/04/2020
300	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	KALAMOH	HPV 60	REPARATION	29/04/2020
301	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	SOGBEREDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	29/04/2020
302	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	KALAMOH	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/04/2020
303	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	KALAMOH	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/04/2020
304	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	PONISSEO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/04/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
305	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	HOLODOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/04/2020
306	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	SAOUTA SOKOURA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/04/2020
307	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	TOUGBO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	29/04/2020
308	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	DAMALDOUO	HPV 60	REPARATION	30/04/2020
309	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KAMASSAMA 2	HPV 60-2000	REPARATION	30/04/2020
310	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	PEOU	HPV 60-2000	REPARATION	30/04/2020
311	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	DANGBOTA	HPV 60-2000	REPARATION	30/04/2020
312	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	OUANGO KORO	HPV 60-2000	REPARATION	30/04/2020
313	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KAMASSAMA 2	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/04/2020
314	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KOUNTOUMBI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/04/2020
315	BOUNKANI	TEHINI	TEHINI	BIGUILAYE	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/04/2020
316	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	GNAGBATA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/04/2020
317	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	PETIT TOUNGBAWIRI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/04/2020
318	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	TOUNGBAWIRI	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/04/2020
319	BOUNKANI	TEHINI	TOUGBO	TOUTA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	30/04/2020
320	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	LANKIO	HPV 60	REPARATION	01/05/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
321	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	TCHAMINO	HPV 60-2000	REPARATION	01/05/2020
322	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	KAHITEDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	01/05/2020
323	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	LANKIO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	01/05/2020
324	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	DJIDRE TINLO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	01/05/2020
325	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	DOROUITAN	HPV 60-2000	REPLACEMENT	01/05/2020
326	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	LETANGO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	01/05/2020
327	BOUNKANI	TEHINI	GOGO	GOGO 2	HPV 60-2000	REPLACEMENT	01/05/2020
328	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	DANOA	ASM	REPARATION	02/05/2020
329	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	NIAMOUE	HPV 60	REPARATION	02/05/2020
330	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	DANOA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	02/05/2020
331	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	SOLEMBORA	HPV 60-2000	REPLACEMENT	02/05/2020
332	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	KUEMIERA	HPV 60-2000	REPARATION	05/05/2020
333	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	SYPALDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	05/05/2020
334	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	BOMANDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	05/05/2020
335	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	YEGNONDOUO	HPV 60-2000	REPLACEMENT	05/05/2020
336	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	FETIGUEDOU	HPV 60-2000	REPLACEMENT	05/05/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
337	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	KOUEDIDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	06/05/2020
338	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	KONDJIDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	07/05/2020
339	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	NISEMIRA	HPV 60-2000	REPARATION	07/05/2020
340	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	BALOUMDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	08/05/2020
341	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	GALBADI DJOLONGODIE	HPV 60-2000	REPARATION	08/05/2020
342	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	TCHOPANA	HPV 60-2000	REPARATION	09/05/2020
343	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	POLIEDOUO	HPV 100	REPARATION	14/05/2020
344	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KOUAKOUDOUO	INDIA MARK II	REPARATION	15/05/2020
345	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	SIRAODI	HPV 60	REPARATION	15/05/2020
346	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	GANGODOUO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	15/05/2020
347	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KOUAKOUDOUO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	15/05/2020
348	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KOULKANTEDOUO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	15/05/2020
349	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	SIRAODI	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	15/05/2020
350	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	KERMANTEDOUO	HPV 60	REPARATION	16/05/2020
351	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	SITEDOUO	INDIA MARK II	REPARATION	16/05/2020
352	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	SITEDOUO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	16/05/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
353	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	SERPIREDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	17/05/2020
354	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	YEGNONDOUO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	17/05/2020
355	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	OUNANKODOUO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	17/05/2020
356	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	WANAHDIOUO	HPV 60-2000	REPARATION	18/05/2020
357	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	WATCHADOUO	HPV 60	REPARATION	18/05/2020
358	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	BAYANA	HPV 60-2000	REPARATION	18/05/2020
359	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	DARDOUO (DARIDOUO)	INDIA MARK II	REPARATION	18/05/2020
360	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	GNONSIERA	HPV 60-2000	REPARATION	18/05/2020
361	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	GNONSIERA	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	18/05/2020
362	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	ONKITEDOUO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	18/05/2020
363	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	BOUKO	HPV 60-2000	REPARATION	19/05/2020
364	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	DABLIO	HPV 60-2000	REPARATION	19/05/2020
365	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	YODIDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	19/05/2020
366	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	LOMIDOUO	ABI MN1	REPARATION	05/06/2020
367	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	LOMIDOUO	ABI MN1	REPARATION	05/06/2020
368	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	LOMIDOUO	ASM	REPARATION	05/06/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
369	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	LOMIDOUO	ASM	REPARATION	05/06/2020
370	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	NOMINERE	HPV 60-2000	REPARATION	05/06/2020
371	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	BENGOURA	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	05/06/2020
372	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KARWEDOUO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	05/06/2020
373	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	KAHITEDOUO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	05/06/2020
374	BOUNKANI	DOROPO	KALAMOH	KALAMOH	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	05/06/2020
375	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	PIAYE	ASM	REPARATION	06/06/2020
376	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	PIAYE	ASM	REPARATION	06/06/2020
377	BOUNKANI	BOUNA	ONDEFIDOUO	PIAYE	ASM	REPARATION	06/06/2020
378	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	DABONKIRO 3	HPV 60-2000	REPARATION	06/06/2020
379	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	SOLEMBORA	HPV 60-2000	REPARATION	06/06/2020
380	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	TESSODOUO	HPV 60-2000	REPARATION	06/06/2020
381	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	YOUTERIDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	06/06/2020
382	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	NIONAN	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	06/06/2020
383	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	NIONAN	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	06/06/2020
384	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	GNEMBERENDOUO	ASM	REPARATION	08/06/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
385	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	SAMATOU 2	ASM	REPARATION	08/06/2020
386	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	VARGBA 2	ASM	REPARATION	08/06/2020
387	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	DININEMIRA	ASM	REPARATION	08/06/2020
388	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	BOUKO	ABI MN1	REPARATION	11/06/2020
389	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	BEGUETINI 1	ASM	REPARATION	11/06/2020
390	BOUNKANI	NASSIAN	SOMINASSE	SIGBAGUI	ABI MN1	REPARATION	11/06/2020
391	BOUNKANI	NASSIAN	SOMINASSE	SIRIKIBANGO	ABI MN1	REPARATION	11/06/2020
392	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	DANOA	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	11/06/2020
393	BOUNKANI	BOUNA	DANOA	DANOA	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	11/06/2020
394	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	BIDIGUE	ASM	REPARATION	12/06/2020
395	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	SAYEBOU	ASM	REPARATION	12/06/2020
396	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	TCHASSONEDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	12/06/2020
397	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	KOBA	ABI MN1	REPARATION	12/06/2020
398	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	TOUNGBO	HPV 60-2000	REPARATION	12/06/2020
399	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	DOROUITAN	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	12/06/2020
400	BOUNKANI	BOUNA	BOUKO	DABORDOUO	ABI MN2	REPARATION	13/06/2020

416 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du BOUNKANI dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.110 au titre de l'année 2019

.306 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
401	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	KALANGBAPO 1	ASM	REPARATION	13/06/2020
402	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	DIFARA(MIDIDOUO)	ASM	REPARATION	15/06/2020
403	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	DIFARA(MIDIDOUO)	ASM	REPARATION	15/06/2020
404	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KAPARI	ASM	REPARATION	15/06/2020
405	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	PARANKOYEDOUO	ABI MN1	REPARATION	17/06/2020
406	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	KOBILOU	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	17/06/2020
407	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	SETEPDOUO	HPV 60-2000	REPARATION	19/06/2020
408	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	TAME 2	HPV 60-2000	REPARATION	19/06/2020
409	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	DAVADJO	HPV 60-2000	REPARATION	20/06/2020
410	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	TCHAPERDOUO 2	ABI MN2	REPARATION	20/06/2020
411	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	SEPEBOROTO	ABI MN1	REPARATION	22/06/2020
412	BOUNKANI	DOROPO	DOROPO	ANGAYE	ASM	REPARATION	23/06/2020
413	BOUNKANI	DOROPO	NIAMOUE	KPOLADOUO	ASM	REPARATION	23/06/2020
414	BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	ITOURDOUO 1 (YOUTOURDOUO)	ABI MN1	REPARATION	27/06/2020
415	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	BOUGOULAYE	ABI MN2	REPARATION	29/06/2020
416	BOUNKANI	NASSIAN	NASSIAN	DEPINGO	ASM	REPARATION	29/06/2020