

110 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du SUD-COMOE dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.55 au titre de l'année 2019

.55 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
1	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONGO	ONO 14	HPV 100	REPARATION	20/05/2019
2	SUD-COMOE	ABOISSO	ADJOUAN	ETTOUBETY	HPV 60	REPARATION	23/05/2019
3	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	ANGHA	HPV 60-2000	REPARATION	23/08/2019
4	SUD-COMOE	ABOISSO	ABOISSO	KOFFI KOKOREKRO	HPV 60	REPARATION	24/08/2019
5	SUD-COMOE	ABOISSO	ADAOU	BOALI	HPV 60	REPARATION	24/08/2019
6	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	ASSUE 1	HPV 60-2000	REPARATION	24/08/2019
7	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	ASSUE 2	HPV 60	REPARATION	24/08/2019
8	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	ASSUE BONON	HPV 60	REPARATION	24/08/2019
9	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	FRAMBO	HPV 60-2000	REPARATION	24/08/2019
10	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	KODJOKRO	HPV 60-2000	REPARATION	24/08/2019
11	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	N'ZOBENOU	HPV 60-2000	REPARATION	24/08/2019
12	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOE	SAYKRO	HPV 60	REPARATION	27/08/2019
13	SUD-COMOE	ABOISSO	BIANOUAN	SONGAN	HPV 60-2000	REPARATION	30/08/2019
14	SUD-COMOE	ABOISSO	BIANOUAN	SONGAN MOSQUEE	HPV 60-2000	REPARATION	30/08/2019
15	SUD-COMOE	ABOISSO	BIANOUAN	AFFOUEKRO	HPV 60-2000	REPARATION	02/09/2019
16	SUD-COMOE	ADIAKE	ETUEBOUE	MOUSSABAKRO	HPV 100	REPARATION	21/09/2019

110 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du SUD-COMOE dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.55 au titre de l'année 2019

.55 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
17	SUD-COMOE	ADIAKE	ETUEBOUE	GRAND PLAQUE	HPV 100	REPARATION	23/09/2019
18	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONGO	WEHOU MARCHE	HPV 100	REPARATION	23/09/2019
19	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	KOFFIKANKRO	HPV 100	REPARATION	23/09/2019
20	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	KOUASSIBLEKRO	HPV 100	REPARATION	23/09/2019
21	SUD-COMOE	ADIAKE	ETUEBOUE	BERE SISSOUMA (CARREFOUR)	HPV 100	REPARATION	24/09/2019
22	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOUAMOU	ELOKOBABO	ABI MN2	REPARATION	24/09/2019
23	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	FRAMBO	ABI MN2	REPARATION	24/09/2019
24	SUD-COMOE	ABOISSO	ADAOU	KONGONOU	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	24/10/2019
25	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONGO	AKROABA 2	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	24/10/2019
26	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	KOUTOUKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	24/10/2019
27	SUD-COMOE	ABOISSO	ADAOU	KOUTOUANKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	25/10/2019
28	SUD-COMOE	ADIAKE	ETUEBOUE	ZOUMANADOUGOU	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	25/10/2019
29	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	BODOUA	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	25/10/2019
30	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	EPLEMLAN	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	26/10/2019
31	SUD-COMOE	ABOISSO	ADAOU	AMOIKONKRO	HPV 60	REPARATION	06/11/2019
32	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	ABOUTOU	HPV 60-2000	REPARATION	06/11/2019

110 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du SUD-COMOE dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.55 au titre de l'année 2019

.55 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
33	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	ANGA	HPV 60-2000	REPARATION	06/11/2019
34	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	BONDOUKOU	HPV 60-2000	REPARATION	06/11/2019
35	SUD-COMOE	BONOUA	BONOUA	ONO CHANTIER	HPV 60-2000	REPARATION	06/11/2019
36	SUD-COMOE	ABOISSO	ABOISSO	KOUAKOUBAKRO	HPV 60	REPARATION	07/11/2019
37	SUD-COMOE	ABOISSO	ADJOUAN	AKAKRO CPT	HPV 60	REPARATION	07/11/2019
38	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOUAMOU	OUESSEBO	HPV 60-2000	REPARATION	07/11/2019
39	SUD-COMOE	ABOISSO	ADJOUAN	AKAKRO CPT	HPV 100	REPARATION	19/11/2019
40	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	BONDOUKOU KONG	HPV 100	REPARATION	19/11/2019
41	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	KOMIKRO	HPV 100	REPARATION	19/11/2019
42	SUD-COMOE	ABOISSO	ABOISSO	EBOKOFFI	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	11/12/2019
43	SUD-COMOE	ABOISSO	ADAOU	BOLIBAKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	11/12/2019
44	SUD-COMOE	ABOISSO	ADJOUAN	BORD DE RAIL CPT	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	11/12/2019
45	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOE	FATOUKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	12/12/2019
46	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOE	KONGODJAN TANCE	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	12/12/2019
47	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	FAMIEN EBOROBO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	12/12/2019
48	SUD-COMOE	ABOISSO	ADAOU	N'DRI KOUADIO CPT	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	13/12/2019

110 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du SUD-COMOE dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.55 au titre de l'année 2019

.55 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
49	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	KOKOROKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	13/12/2019
50	SUD-COMOE	ABOISSO	ABOISSO	BAKRO	HPV 60	REPARATION	17/12/2019
51	SUD-COMOE	ABOISSO	ADAOU	YAPOKRO	HPV 60-2000	REPARATION	17/12/2019
52	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	WEHOU CACAOYE	HPV 100	REPARATION	17/12/2019
53	SUD-COMOE	ABOISSO	ABOISSO	BAKRO	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	17/12/2019
54	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONGO	AKROABA 1	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	17/12/2019
55	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONGO	AKROABA 3	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	17/12/2019
56	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	EHOLEKRO (AWELEKRO)	INDIA SOVEMA	REPARATION	13/01/2020
57	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	MELEKOUKRO	HPV 60-2000	REPARATION	13/01/2020
58	SUD-COMOE	ADIAKE	ETUEBOUE	BRAHIMANDJAN	HPV 100	REPARATION	13/01/2020
59	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONGO	AKROABA 1	ABI MN2	REPARATION	13/01/2020
60	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	ADAMAKRO	ABI MN2	REPARATION	13/01/2020
61	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	ADAMAKRO	HPV 60-2000	REPARATION	13/01/2020
62	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	ONO 14	HPV 100	REPARATION	13/01/2020
63	SUD-COMOE	ABOISSO	ABOISSO	BAKRO	HPV 60	REPARATION	14/01/2020
64	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	KORHOGOKRO CPT	HPV 60-2000	REPARATION	14/01/2020

110 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du SUD-COMOE dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.55 au titre de l'année 2019

.55 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
65	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	TROUKASSO 1	HPV 100	REPARATION	14/01/2020
66	SUD-COMOE	ABOISSO	BIANOUA	BIANOUA	ABI MN2	REPARATION	23/01/2020
67	SUD-COMOE	ABOISSO	BIANOUA	BIANOUA	ABI MN2	REPARATION	23/01/2020
68	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	TIAPOUM	ABI MN2	REPARATION	24/01/2020
69	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONGO	AKROABA 1	ABI MN2	REPARATION	24/01/2020
70	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	EROKOUAN	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	06/02/2020
71	SUD-COMOE	ADIAKE	ETUEBOUE	ABOU CARREFOUR 3	HPV 100	REMPLACEMENT	06/02/2020
72	SUD-COMOE	ADIAKE	ETUEBOUE	ANVOKRO	HPV 100	REMPLACEMENT	06/02/2020
73	SUD-COMOE	ABOISSO	BIANOUAN	BIANOUAN	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	18/02/2020
74	SUD-COMOE	ABOISSO	MAFERE	DIAKITEDOUGOU 1	HPV 60-2000	REPARATION	04/03/2020
75	SUD-COMOE	ADIAKE	ETUEBOUE	DAHOMÉ	HPV 60-2000	REPARATION	05/03/2020
76	SUD-COMOE	ADIAKE	ETUEBOUE	KONGODJAN CPT	HPV 60-2000	REPARATION	05/03/2020
77	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONGO	WEHOU	HPV 100	REPARATION	05/03/2020
78	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	AFFERI	HPV 60-2000	REPARATION	05/03/2020
79	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	ANDJE	HPV 60-2000	REPARATION	05/03/2020
80	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOE	EHANIAN TANOÉ	HPV 60-2000	REPARATION	06/03/2020

110 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du SUD-COMOE dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.55 au titre de l'année 2019

.55 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
81	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOE	KONGODJAN-TANCE	HPV 60-2000	REPARATION	06/03/2020
82	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOE	KONGODJAN-TANCE	HPV 60-2000	REPARATION	06/03/2020
83	SUD-COMOE	ABOISSO	BIANOUAN	GNAMBAKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	06/03/2020
84	SUD-COMOE	ABOISSO	BIANOUAN	ABRONKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	06/03/2020
85	SUD-COMOE	ABOISSO	BIANOUAN	CAMP	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	06/03/2020
86	SUD-COMOE	ABOISSO	ADAOU	SOUMIE CENTRE	HPV 60-2000	REMPLACEMENT	27/03/2020
87	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	AMANGA	HPV 100	REPARATION	01/04/2020
88	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	BONDOUKOU KONG	HPV 60-2000	REPARATION	01/04/2020
89	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOE	SAYKRO	HPV 60-2000	REPARATION	06/04/2020
90	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOUAMOU	ATTIEKRO	HPV 60-2000	REPARATION	06/04/2020
91	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	BIMBOUGOU	HPV 100	REMPLACEMENT	06/04/2020
92	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOUAMOU	DIZAKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	24/04/2020
93	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	BODOUA	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	24/04/2020
94	SUD-COMOE	TIAPOUM	TIAPOUM	N'GUIEME	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	24/04/2020
95	SUD-COMOE	ABOISSO	ADAOU	BOLIBAKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	25/04/2020
96	SUD-COMOE	ADIAKE	ADIAKE	ASSOUANKAKRO	HYDRO-INDIA	REMPLACEMENT	25/04/2020

110 pompes à motricité humaine (PMH) ont été réparées/remplacées dans la région du SUD-COMOE dans le cadre du PSGouv 2019-2020, dont :

.55 au titre de l'année 2019

.55 au titre de l'année 2020 (1er semestre)

N°	Région	Département	Sous-Préfecture	Village	Modèle PMH	Action	Date de livraison
97	SUD-COMOE	TIAPOUM	NOE	SAYKRO 2	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	25/04/2020
98	SUD-COMOE	ABOISSO	MAFERE	BODJONOU 1 CPT	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	27/04/2020
99	SUD-COMOE	ADIAKE	ETUEBOUE	ADJOAN MOHOUA	HYDRO-INDIA	REPLACEMENT	27/04/2020
100	SUD-COMOE	ABOISSO	ADJOUAN	DJEMISSIKRO	HPV 60	REPARATION	06/05/2020
101	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	BOBOPLY	HPV 100	REPLACEMENT	06/06/2020
102	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	DJEDOUKRO	HPV 100	REPLACEMENT	06/06/2020
103	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	GNAMPOU OUESSEB	HPV 100	REPLACEMENT	06/06/2020
104	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	JÉRUSALEM	HPV 100	REPLACEMENT	06/06/2020
105	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	KRAIDYKRO	HPV 100	REPLACEMENT	07/06/2020
106	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	WEHOU GVC	HPV 100	REPLACEMENT	07/06/2020
107	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	AKOIDINGUIKRO	HPV 100	REPLACEMENT	07/06/2020
108	SUD-COMOE	GRAND-BASSAM	BONOUA	ASSE MAFIA	HPV 100	REPLACEMENT	07/06/2020
109	SUD-COMOE	ABOISSO	ADAOU	BABADOUGOU	HPV 100	REPLACEMENT	08/06/2020
110	SUD-COMOE	ABOISSO	ADAOU	BABADOUGOU	HPV 100	REPLACEMENT	08/06/2020